


Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

Электроштабелер GROS

(электрический ричтрак)

Модель MFZ (водитель работает сидя)



Номер издания: 201906

Вступление

Электрический ричтрак, модель МFZ, на котором водитель работает сидя, является новой продукцией, разработанной и изготовленной с использованием передовой иностранной технологии, чтобы удовлетворить потребности рынка. Благодаря своим малым размерам, прекрасному внешнему виду и легкости в управлении, он особенно удобен для погрузки и выгрузки, штабелирования и обработки грузов на паллетах в складских помещениях, хранилищах, больших магазинах, в пищевой и текстильной отраслях. Данный ричтрак может перемещаться вперед и назад, у него небольшой радиус поворота, что удобно для мест хранения с высокой степенью использования плошадей.

В данном ричтраке установлена подъемная система с широким обзором, имеется полностью гидравлическая или электрическая система рулевого управления, импортный настраиваемый контроллер торговой марки известной зарубежной И интегрированные многофункциональные ЖК приборы на ЖК дисплее, поэтому ричтрак имишодох характеристиками, легкий управлении, В малошумный и не загрязняет окружающую среду.

Настоящая инструкция знакомит с конструкцией основных узлов, принципами работы, с управлением, текущим обслуживанием и т.п. Она помогает водителям правильно использовать ричтрак и делать это в хороших условиях. Предполагается, что водители и их руководители смогут прочитать настоящую инструкцию перед работой с ним.

Для техники безопасности и качества работы изготовитель может обновить конструкцию и спецификацию некоторых изделий. Следовательно, содержание настоящей инструкции может отличаться от текущего положения без предварительного уведомления.

Когда ричтрак передается во временное пользование или перевозится, настоящая инструкция должна сопровождать его, чтобы водитель мог без ограничений пользоваться настоящей инструкцией.

Содержание

I. Электрический ричтрак, модель MFZ. Конструкция и состав
1. Расположение приборов, выключателей и механизма управления.
2. Корпус и другие основные части
II. Электрический ричтрак серии MFZ. Заводские таблички и
плакаты по технике безопасности
1. Индикатор направления19
2. Заводские таблички и плакаты
III. Техника безопасности работы и законодательство.
Электрический ричтрак серии MFZ
1. Транспортировка ричтрака
2. Вывешивание ричтрака24
3. Постановка на стоянку
4. Подготовка водителя перед работой
5. Проверка ричтрака перед использованием 20
6. Замечания по управлению ричтраком
IV. Вождение и управление ричтраком MFZ, водитель работает сидя.
31
1. Подготовка к работе
2. Вождение
3. Штабелирование
V. Текущее обслуживание аккумуляторной батареи 30
1. Техника безопасности при работе с аккумуляторной батареей.3
2. Зарядка 3
VI. Общий анализ неисправностей и их устранение 3
1. Поиск и устранение неисправностей
2. Система подъема
3. Гидравлическая система
4. Электрическая система
VII. Текущее обслуживание ричтрака 50
1. Права на вождение
2. Права и обязанности водителя. Правила поведения 50
3. Запрещается использовать оборудование лицам, не состоящим в
штате сотрудников
4. Поврежденное или неисправное оборудование 50
5. Текущее обслуживание оборудования

6. Опасная зона	57
7. Устройства по технике безопасности и предупреждающие	
плакаты	57
VIII. Инструкция по системе взвешивания ZX903	58
ВКЛАДЫШ В ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРОВ (РИЧТРАКОВ) GROS	73

I. Электрический ричтрак, модель MFZ. Конструкция и состав.

Конструкция электрического ричтрака. Водитель работает сидя.




Рис. 1-1. Конструкция ричтрака. Сборочный чертеж:

1 - корпус; 2 - верхняя решетка ограждения; 3 - переднее колесо в сборе; 4 - сиденье в сборе; 5 - кожух в сборе; 6 - система подъема; 7 - передний цилиндр подъема; 8 - задний цилиндр подъема; 9 - цилиндр выдвижения вперед; 10 - цилиндр наклона; 11 - масляный бак в сборе; 12 - мотор с сборе с масляным насосом для подъема; 13 - многоблочный клапан в сборе; 14 - система рулевого управления; 15 - система привода; 16 - тормозная система; 17 - электрическая система

1. Расположение приборов, выключателей и механизма управления.




Рис. 1-2. Расположение приборов, выключателей и механизма управления:

1 - рулевое колесо; 2 - педаль акселератора; 3 - педаль тормоза; 4 - ножной выключатель; 5 - выключатель на тормозе; 6 - выключатель задней фары; 7 - выключатель передней фары; 8 - приборы; 9 - кодовый замок; 10 - интерфейс UBS; 11 - пальцевый выключатель бокового сдвига; 12 - пальцевый выключатель наклона; 13 - пальцевый выключатель выдвижения; 14 - пальцевый выключатель подъема; 15 - аварийный выключатель; 16 - звуковой сигнал; 17 - переключатель направления

★ Приборы (дисплей на панели).




Рис. 1-3. Приборы на дисплее:

1 - дисплей скорости перемещения; 2 - направление ведущего колеса; 3 - зона дисплея для информации и кода; 4 - режим перемещения; 5 - дисплей символов; 6 - дисплей направления; 7 дисплей количества электричества; 8 - дисплей высоты; 9 дисплей веса (опция со взвешиванием на вилах); 10 - счетчик часов

• Режим перемещения.

Имеется три режима перемещения:

Когда на дисплее Н, означает режим высокой скорости.

Когда на дисплее Е, означает режим обычной скорости.

Когда на дисплее S, означает режим обычной скорости.

Когда вилы подняты на высоту, система по умолчанию включает режим малой скорости, который невозможно изменить!

• Зона дисплея для информации и кода.

В этой зоне показывается информация о состоянии контроллера, система выполнит самопроверку после включения.

TRAVEL OK означает, что рабочее состояние в порядке.

означает, что система подъема в порядке.

Когда в системе ошибка, в этой зоне будет показан код ошибки и дано пояснение, если показаны две или более ошибок, то код неисправности будет отображаться с прокруткой.

23 Undervoltage Cutback

Например, когда на дисплее ошибки это 23, ошибка означает, что напряжение слишком низкое и характеристики стали хуже.

Предупреждение. Когда на дисплее показан код ошибки, нужно немедленно прекратить работу и связаться с руководителем, чтобы найти решение этой проблеме.

• Направление ведущего колеса на дисплее.

На дисплее индикатор направления ведущего колеса показывает текущее положение ведущего колеса.

• Дисплей символов.



менее 10% электричества, система подъема заблокирована;

дисплей ошибки;

дисплей ремня безопасности.

• Дисплей уровня в аккумуляторной батарее.

Как показано на Рис. 1-3, текущая наполненность аккумуляторной батареи около 80% от полной емкости. Когда мощность аккумуляторной батареи менее 20%, следует немедленно прекратить работу и сразу зарядить ее. (Напоминание. В это время нужно ввести режим защиты напряжения, и скорость машины снизится).

Нельзя допускать чрезмерный разряд! Чрезмерный разряд может сократить срок службы аккумуляторной батареи.


• Спидометр.

Показывает на дисплее текущую скорость ричтрака.

• Таймер.

Показывает общую длительность работы, начиная с первого использования.

• Индикатор направления.



Показывает, что направление перемещения вперед.
Примечание. Направление перемещения может быть переключено переключателем направления.

★ Рулевое колесо.




Рис. 1-4. Рулевое колесо: 1 - по часовой стрелке; 2 - против часовой стрелки

Ричтраки MFZ, где водитель работает сидя, оборудованы чисто электрическим рулевым управлением.

При перемещении левая рука должна держать рукоятку на рулевом колесе, и правая рука должна находиться на подушке подлокотника.

• Режим рулевого управления.





Рис. 1-5. Режим рулевого управления ричтрака:

1 - когда ричтрак движется вперед; 2 - рулевое колесо вращается по часовой стрелке. Ведущее колесо поворачивается направо; 3 - ричтрак поворачивает налево и движется вперед; 4 - рулевое колесо вращается против часовой стрелки. Ведущее колесо поворачивается налево; 5 - ричтрак поворачивает направо и

движется вперед; 6 - когда ричтрак движется назад; 7 - рулевое колесо вращается по часовой стрелке. Ведущее колесо поворачивается направо; 8 - ричтрак поворачивает направо и движется назад; 9 - рулевое колесо вращается против часовой стрелки. Ведущее колесо поворачивается налево

★ Педаль.


• Выключатель на ножной педали.



Нажать на ножной выключатель (переключатель определения положения), включить ключевой выключатель, ножной выключатель и акселератор должны быть в нажатом положении, когда ричтрак должен перемещаться.

Примечание. Во время перемещения ножной выключатель должен всегда быть в нажатом положении, иначе ричтрак остановится сам.

• Педаль акселератора.



Нужно нажимать на педаль акселератора медленно, когда ричтрак начинает движение вперед, плавно увеличивая скорость перемещения.

Примечание. При открытии ключевого выключателя, нельзя нажимать на педаль акселератора, иначе приборы на дисплее покажут ошибку.

Правильная последовательность: Нужно включить ключевой выключатель. Убедиться, что вокруг ситуация безопасная, нажать на ножную педаль, переключить тумблер направления, затем нажать на педаль акселератора!

• Педаль тормоза.

При воздействии на педаль тормоза ричтрак быстро замедлится или остановится.

Примечание. Нельзя нажимать на педаль акселератора и на педаль тормоза одновременно!

Состав, конструкция ножного тормоза и длина хода.

Состав педали тормоза показан на Рис. ниже. При нажатии педаль тормоза 1 поворачивается вокруг задней оси и приводит в действие толкатель 4, который нажимает на главный тормозной цилиндр 2. Главный тормозного цилиндра толкает жидкость к тормозу, заставляет тормоз расширяться и он касается ступицы тормоза, выполняя тормозное действие, в то время как нажимной элемент микровыключателя 5 отходит от контактора 6. Микровыключатель 6 передает информацию о торможении в электронную систему управления. Длина хода при полном нажатии на педаль тормоза равна примерно 120 мм.





Рис.

1 — педаль тормоза; 2 — главный тормозной цилиндр; 3 — возвратная пружина; 4 — толкатель; 5 — нажимной элемент микровыключатель

🖈 Выключатель и рукоятка.

• Фара и ключевой выключатель.




1 - задняя лампа; 2 - передняя лампа; 3 - нажать и открыть; 4 - повернуть и открыть

Выключатель фар спереди включает и выключает переднюю и заднюю фары, если нажать на них одновременно, обе сразу загорятся.


Нужно вставить ключ в ключевой выключатель и повернуть его по часовой стрелке, чтобы включить электропитание.

• Выключатели управления.



- 1 переключатель управления направлением; 2 кнопка звукового сигнала; 3 аварийный выключатель электропитания
- Ж Переключатель управления направлением определяет направление перемещения ричтрака: вперед или назад.
- X Если впереди есть прохожие, препятствия или неясная обстановка нужно свистеть и нажать кнопку звукового сигнала.
- X При чрезвычайных обстоятельствах нужно быстро нажать на красную кнопку выключателя электропитания, чтобы отключить весь ричтрак.


• Кнопки управления.



1 — кнопки управления <mark>движением</mark> вперед и назад; 2 — кнопка управления подъемом; 3 — кнопка управления наклоном; 4 — управление боковым смещением

Способ управления кнопками показан на рисунке выше. Ж Кнопка управления это переключатель для большого пальца, скорость выполнения каждой из команд зависит от степени нажатия на переключатель. Нельзя резко щелкать или отпускать переключатель для большого пальца.

🖈 Разъем.



При подключении разъема нужно совместить маркировку плюс-минус, как показано на рисунке.

При снятии аккумуляторной батареи с ричтрака для зарядки или для длительного хранения нужно отсоединить разъем.


2. Корпус и другие основные части.

★ Верхняя решетка ограждения.

Верхняя решетка ограждения используется для защиты водителя от травмирования падающим грузом. Расходящаяся конструкция верхней защитной балки обеспечивает достаточную прочность и хороший обзор при штабелировании.

На верхнюю решетку ограждения устанавливаются передняя и задняя фара, зеркала заднего вида или видео дисплей (по опции) и другое оборудование.

★ Установка сиденья (задняя крышка).



1 – вид с закрытой задней крышкой; 2 – вид с открытой задней крышкой; 3 – опорная пластина крышки; 4 – запор; 5 – задняя крышка

Открытие задней крышки. Как показано на рисунке выше, нужно потянуть за запорную пластину наружу и потянуть наружу за крышку сиденья.

Закрывание задней крышки. Нужно просто нажать с усилием на заднюю крышку до щелчка, и крышка будет заперта.

Примечание. Перед работой нужно убедиться, что задняя крышка плотно закрыта. Если она болтается, нужно отрегулировать положение запора сдвигом внутрь или сдвинуть вверх опорную пластину крышки.

Благодаря большому углу открытия задней крышки, очень легко ремонтировать и проводить текущее обслуживание мотора, корпуса машины, моторов, масляного бака и других устройств. Однако, нужно с осторожностью открывать и закрывать крышку, чтобы не прищемить пальцы!


• Регулировка сиденья.

При нахождении на сиденьи нужно отрегулировать его, потянув за рычаг внизу справа, до удобного положения. Его можно регулировать, передвигая на 150 мм вперед и назад.

★ Защитные устройства.

• Подлокотник

Подлокотник находится на правой стороне пластины крышки сиденья. Во время перемещения или работы нужно положить руку ближе к подушке подлокотника. Это сделает работу безопаснее и удобнее.




• Подголовник.

Подголовник находится сзади сиденья на внутренней части правой стойки защитной решетки ограждения. Конструкция стойки подголовника эргономичная и защищает голову от ударов и других травм.

★ Масляный бак.

• Объем масляного бака.



Уровень жидкости. Нужно проверить через прозрачную трубку спереди маляного бака. Когда уровень жидкости находится в положении 1-6, это показывает емкость бака гидравлического масла.

Линейка. Показывает соотношение между емкостью масляного бака и уровнем жидкости.

• Количество масла при первом заполнении.

Когда ричтрак находится в полностью собранном виде, это положение 1, уровень масла при мачте дуплекс это положение 4, а при мачте триплекс это положение 6.

Модель	Уровень	Емкость масляного бака
Мачта дуплекс (высота подъема от	≥4	(не менее) 28 л
3,0 м до 4,5 м)		
Мачта триплекс (высота подъема от	≥6	(не менее) 37 л
4,5 м до 10 м)		

Положение 1. Полностью собранный вид означает: мачта ричтрака полностью опущена и придвинута к корпусу, цилиндры наклона полностью втянуты и т.д., что максимально возвращает гидравлическое масло в бак.

Полностью выдвинутое положение означает противоположность собранному виду, когда мачта и другие гидравлические устройства выдвинуты, а гидравлическое масло максимально выбрано.

II. Электрический ричтрак серии MFZ. Заводские таблички и плакаты по технике безопасности.

На ричтраке имеются заводские таблички и плакаты по технике безопасности для напоминания водителю.

Если заводские таблички и плакаты по технике безопасности плохо видны или пропали, нужно немедленно обратиться к продавцу, чтобы заменить заводские таблички и плакаты по технике безопасности.

1. Индикатор направления.

На следующем рисунке показано направление ричтрака, когда водитель перемещается вперед.




Рис. 1-1. Индикатор направления: 1 - налево; 2 - вперед; 3 - направо; 4 - назад

2. Заводские таблички и плакаты.






Рис. 1-2. Расположение заводских табличек и плакатов:

1 - маркировка по подъему; 2 - заводская табличка ричтрака; 3 - наставления по использованию аккумуляторной батареи; 4 - рекомендации по технике безопасности; 5 - сведения о тормозе ричтрака; 6 - сведения о тормозе ричтрака; 7 - предупреждение о защемлении пальцев; 8 - плакат с предупреждением об опасности забираться на ричтрак; 9 - плакат с предупреждением о риске при складывании вил; 10 - маркировка по сливу масла; 11 - обозначение по снятию и установке аккумуляторной батареи; 12 - указание по использованию зарядного устройства







III. Техника безопасности работы и законодательство.Электрический ричтрак серии MFZ.

Водители ричтрака и руководители должны помнить, что техника безопасности всегда на первом месте в соответствии с инструкциями по текущему обслуживанию для безопасной работы ричтрака.

1. Транспортировка ричтрака.

Ричтрак, как правило, используется для обработки грузов и их транспортировки на короткие расстояния. Он не рассчитан на самостоятельную транспортировку на большие расстояния, поэтому при необходимости перевезти ричтрак на большое расстояние нужно воспользоваться контейнером, грузовиком и т.д.


При транспортировке в контейнере или на грузовике следует обратить внимание на следующее.

Нужно подъехать на ричтраке на нужное место, выключить электропитание и задействовать рычаг стояночного тормоза.

При подъеме ричтрака нужно зацеплять стропы в местах, обозначенных символом. Мачту нельзя поднимать отдельно.

При транспортировке раму и защитную верхнюю конструкцию нужно прочно закрепить стальной проволочной стропой, и передние и задние колеса нужно закрепить клиньями. Вилы нужно опустить как можно ниже и оставить на уровне земли.

2. Вывешивание ричтрака.



Как показано выше, при вывешивании ричтрака нужно использовать проволочную стропу или подъемный канат, закрепленный в отверстии перекладины мачты, пластины корпуса на левой и правой сторонах пластины, то есть три точки подвеса.



Ж При подъеме ричтрака нужно убедиться, что он сохраняет устойчивость и горизонтальность, иначе легко вызвать раскачивание корпуса, и это может привести к несчастному случаю.
Ж При подъеме ричтрака нельзя зацеплять непосредственно за верхнюю решетку ограждения.


Ж Следует учитывать вес ричтрака. Нужно убедиться, что стальная проволочная стропа и подъемное устройство безопасные и надежные.

3. Постановка на стоянку.

Нужно натянуть рычаг стояночного тормоза, выключить ключевой выключатель и красный аварийный выключатель

электропитания, сдвинуть все рычаги управления назад к сиденью, вынуть ключ.

★ Длительное нахождение на стоянке.



При длительном нахождении на стоянке нужно отсоединить разъем аккумуляторной батареи ричтрака, поднять ричтрак домкратом до вывешивания колес, подставить опорные блоки под раму машины, а также слева и справа, чтобы снять нагрузку с ведущего колеса и грузовых колес.

Деревянные бруски должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес ричтрака.

Деревянные бруски не должны быть слишком большими, а подходящее расстояние между ними $150~{\rm mm} \sim 200~{\rm mm}$.



 \times На стоянку ричтрак следует ставить в сухом, вентилируемом месте, где нет открытого огня, при температуре воздуха от -10 до 40 градусов.

 \times Во время стоянки каждые 15-20 дней нужно заряжать аккумуляторную батарею выравнивающим зарядом. Каждый месяц нужно разгрузить шпалы под ричтраком, выдвинуть мачту вперед и

придвинуть назад, поднять несколько раз, чтобы предотвратить от коррозии колесо и цепь.

4. Подготовка водителя перед работой.

Перед использованием ричтрака водитель должен прочитать инструкцию по текущему обслуживанию и другие документы, ознакомиться с приборами, выключателями и другими механизмами управления, понять конструкцию и характеристики ричтрака, у водителя также должна быть при себе водительские права.

Водитель должен носить защитную каску, рабочую одежду и обувь.

У водителя должна быть ясная голова и хорошее настроение перед работой. Нельзя водить ричтрак после приема наркотиков и алкоголя, в противном случае это может привести к ранению и летальному исходу!

5. Проверка ричтрака перед использованием.

★ Места и содержание проверок.

	Nº	Место проверки	Содержание
	п/п		
Приборы	1	Функция дисплея	Включить ключевой выключатель
			и наблюдать, в нормальном ли
			состоянии приборы
Освещение и	2	Фары и громкоговорители	Переключатель, звук
громкоговорители	3	Дисплей (по опции)	В нормальном ли состоянии
			дисплей, ясное ли изображение
Система рулевого	4	Вращение рулевого	Трудность вращения и усилие
управления		колеса	вращения
Тормозная	5	Ножной тормоз (педаль)	Глубина и усилие ножного
система			тормоза
Шины	7	Шины	Нет ли ненормального износа,
			трещин и т.д.
Гидравлическая	8	Гидравлические	Проверка, нормальная ли
система и мачта		компоненты (клапаны,	функция, что нет необычного
		моторы, цилиндры,	шума
		трубопроводы и т.)	
	9	Бак	Проверить, достаточно ли
			гидравлического масла
	10	Подъемная цепь	Проверка натяжения левой и
			правой цепи
Аккумуляторная	11	Зарядка	Проверка, надежен ли разъем,
батарея			потребляют ли приборы
			электроэнергию
Прочее	12		Любые ненормальные условия

★ Проверка приборов.

При нормальных обстоятельствах, когда включается ключевой выключатель, система будет проводить самотестирование, и слова на английском языке по мере функционирования системы появляются на приборном дисплее, и можно видеть первую главу на пятой странице (зона дисплея с информационным кодом).


Если дисплей системы отличается от обычного, или на дисплее код ошибки, нужно найти и устранить неисправность и затем управлять ричтраком.

🖈 Проверка световых приборов и звукового сигнала.

Нужно проверить, что группа ламп, звуковой сигнал работают, когда выбирается на дисплее, проверить, что изображение на дисплее ясное и устойчивое.

Если выключатель фар или кнопка звукового сигнала не действует, нужно устранить проблему как можно скорее. См. Методы поиска и устранения неисправностей.

🖈 Проверка системы рулевого управления.



Нужно проверить, что люфт колеса рулевого управления при вращении в обычных обстоятельствах составляет $20\sim50$ мм.

Проверить вращение рулевого колеса методом приложения усилия, а также стояночный тормоз, плавно нажать на педаль акселератора (вращение приводного мотора насоса), по часовой стрелке или против часовой стрелки вращение рулевого колеса, проверить, не застревает ли рулевое колесо при вращении.

Примечание. При работе с рулевым колесом сопротивление вращению рулевого колеса становится меньше!

Если сопротивление в рулевом управлении слишком большое, что проявляется а обычной работе, следует устранить проблему как можно скорее. См. Методы поиска и устранения неисправностей.

🛨 Проверка тормозной системы.

• Ножной тормоз (педаль).

Нужно проверить глубину и отдачу педали тормоза. Без груза тормозная дистанция (4 км/ч) не более 2,5 м. Если тормозная дистанция выходит за обычный диапазон, нужно отрегулировать усилие на тормозной педали.

• Проверка тормозной жидкости.

Выдвигая аккумуляторную батарею вперед, наружу из корпуса, можно увидеть бачок через смотровое отверстие на передней панели, наблюдая, что тормозная жидкость находится в диапазоне градуировки. Если ее недостаточно, следует добавить тормозную жидкость.

Если в тормозном трубопроводе есть воздух, эффективность тормоза значительно снизится. Может даже прекратиться торможение. Метод удаления воздуха: открыть отверстие для воздуха на тормозном барабане (верхняя часть), нажимать повторно педаль тормоза, выдавить и избавиться от воздуха.



Примечание:

Ж Следует использовать тормозную жидкость в чистом виде, ее нельзя смешивать и добавлять тормозную жидкость другой марки. Ж Нельзя, чтобы брызги тормозной жидкости попадали на краску, иначе краска будет повреждена.

★ Проверка колес.

Нужно проверить все колеса, нет ли у них необычного износа или трещин (ведущее колесо, грузовое колесо). Если поверхность колеса изношена или сильно повреждена, это повлияет на вождение и торможение, их нужно своевременно заменять.

О том, как заменять на новые колеса можно проконсультироваться у продавца.

★ Проверка гидравлической системы и мачты.

• Проверка работы гидравлики.

Нужно опробовать работу раздельно рукоятками подъема, наклона, проверить, плавно ли и без необычного шума выполняется функция подъема, наклона и выдвижения вперед мачты.

• Проверка масляного контура.

Проверить, нет ли течи гидравлического масла в цилиндре подъема, цилиндре наклона, цилиндре выдвижения вперед и в соответствующих трубопроводах.

Если будут обнаружены какие-либо проблемы, их нужно немедленно устранить.

• Проверка масляного бака.

Проверить, соответствует ли уровень гидравлического масла требованиям системы. См. Главу 1 (масляный бак – количество масла, которое следует добавить при доливе).

Если уровень гидравлического масла недостаточный, нужно немедленно добавить гидравлическое масло.

Нужно поднять вилы примерно на 200 мм от земли, нажать на подъемные цепи большим пальцем, чтобы определить, соответствующее ли у них натяжение. Если разное, нужно отрегулировать крепежные болты, чтобы убедиться, что левый и правый цилиндры или передний цилиндр свободного хода сбалансированы.

После регулировки следует подтянуть контргайку!

🖈 Проверка аккумуляторной батареи.

Проверить, надежно ли соединен разъем и какой уровень электричества в приборах.

При более сложных случаях нужно обратиться к Главе 5, посвященной текущему обслуживанию аккумуляторной батареи.

6. Замечания по управлению ричтраком.



Ж Запрещается стоять под вилами и запрещается стоять на вилах.

Ж Запрещается управлять ричтраком и навесным оборудованием за пределами сиденья водителя, и запрещается стоять между мачтой и аккумуляторной батареей во избежание опасности ошибки в управлении рукояткой движения вперед.

X Запрещается держаться за рукоятку на левой стороне при посадке в машину, и нельзя держаться за рулевое колесо при заходе на ричтрак.

Ж Включение электропитания: сначала включить выключатель электропитания, затем вытащить красный аварийный выключатель электропитания, выбрать положение переключателя направления, медленно нажимать на педаль акселератора, чтобы обеспечить нужное ускорение в начале перемещения.

Ж При перемещении груза он не должен превышать установленные параметры, место на ричтраке и его расположение должны быть соответствующими, вилы следует полностью ввести под груз, так, чтобы вес был равномерно распределен на вилах и не было смещения груза.

Ж При погрузке и перемещении, груз должен быть опущен, как можно ниже, вилы должны быть наклонены назад, мачта должна быть придвинута в заднее положение, и мачта не должна подниматься.

Ж При перемещении нужно обратить внимание на пешеходов, препятствия и ямы, и обратить внимание на зазор над ричтраком.

X При перемещении ричтрака с грузом нужно избегать резкого торможения.



Ж При сходе с ричтрака нужно опустить вилы до земли и поставить переключатель направления в нейтральное положение, отключить электропитание, затянуть рычаг стояночного тормоза и вынуть ключ.

X Давление предохранительного клапана многоходового клапана было отрегулировано перед выходом ричтрака с завода, поэтому нельзя регулировать его произвольно.

Ж При пользовании нужно регулярно проверять цепь, чтобы убедиться в исправности роликов мачты. \times Максимальный уровень шума за пределами ричтрака не должен быть больше 80 дБ.



Ж В случае аварии нужно нажать на красную аварийную кнопку отключения электропитания, чтобы разорвать цепь!

IV. Вождение и управление ричтраком MFZ, водитель работает сидя.



- 💥 Работать на ричтраке можно после ежедневной проверки.
- Ж Перед работой нужно убедиться, что ричтрак прошел текущее обслуживание и находится в хорошем рабочем состоянии.

1. Подготовка к работе.

- X Нужно убедиться, что выключатель направления находится в нейтральном положении, см. Главу 1 (Переключатель управления).
- X Нужно убедиться, что рычаг стояночного тормоза находится в положении торможения, см. Главу 1 (Стояночный тормоз).
- X Нужно удерживать рулевое колесо и включить ключевой выключатель, см. Главу 1 (Ключевой выключатель).
- X Работа с наклоняющимися вилами, см. Главу 1 (Рукоятка управления).
- \times Потянуть вверх рукоятку подъема и поднять вилы примерно на 200 мм над землей.
- Ж Потянуть рукоятку вперед и мачта придвинется к корпусу.
- Ж Потянуть рукоятку наклона назад и наклонить вилы назад.

2. Вождение.

★ Начало работы.



Ж Повернуть переключатель направления, чтобы определить направление перемещения, вперед или назад.

- \times Нажать на кнопку сверху рычага стояночного тормоза, чтобы снять стояночный тормоз.
- X Медленно нажимать на педаль акселератора, ричтрак начнет двигаться.

Рулевое управление.



- X При управлении ричтраком, нужно следовать принципу «медленно, уверенно и аккуратно».
- Ж При поворачивании нужно уменьшать и уменьшать скорость.
- X Устойчивость: левая рука должна держаться за рукоятку на рулевом колесе, и правая рука должна лежать на подушке подлокотника.
- \times Прогноз. Выбор направления и предварительная оценка пространства должны быть точными.

★ Тормоз и постановка на стоянку.

При перемещении ричтрака тормозная педаль ричтрака может быть слегка нажата, чтобы завершить замедление. Управление прекращается.

Нельзя тормозить резко, особенно при доставке попутных грузов. Это может вызвать падение груза, даже серьезное происшествие с опрокидыванием!

★ Постановка на стоянку.



- X При постановке ричтрака на стоянку, нужно полностью придвинуть мачту, наклонить вилы вперед и опустить их на землю.
- Ж Перед уходом с ричтрака, нужно затянуть стояночный тормоз, нажать на выключатель аварийного тормоза и вынуть ключ.


Нельзя ставить ричтрак на уклоне! Если это специальное требование, нужно повернуть ведущее колесо на 90° вбок и

подложить клин под ричтрак в направлении, в котором он может соскользнуть.

3. Штабелирование.


Необходимо обратить внимание на следующие этапы при штабелировании грузов.

1. Снизить скорость и медленно приблизиться, остановить ричтрак в месте штабелирования (1) и медленно опустить вилы на землю (2).




Следует обратить внимание на безопасность условий вокруг, убедиться, что безопасно, затем действовать.


2. Отрегулировать положение ричтрака, нацелив вилы на паллет, выдвинуть мачту вперед до конца (1), медленно переместить ричтрак вперед, чтобы вилы коснулись поверхности паллета (2).




3. Поднять вилы вместе с грузом примерно на 400 мм от земли (1), затем наклонить вилы назад до конца (2), придвинуть мачту назад до конца (3).




4. Переместить ричтрак в зону штабелирования грузов, медленно приблизиться к полкам и остановиться (1), перевести вилы в горизонтальное положение (2).




5. Медленно поднять груз на требующуюся высоту (1). Если нужно, медленно передвинуть ричтрак вперед (2), затянуть рычаг тормоза (3).



6. Медленно выдвинуть мачту вперед в требуемое положение, положить груз на полку (1). После того, как груз устойчиво положен на место, придвинуть мачту назад до конца (2) (если нужно, снять с ручного тормоза, чтобы позволить ричтраку немного сдвинуться назад (3)), опустить вилы (4), тогда операция по штабелированию груза будет завершена.



Когда мачта выйдет вперед, нельзя поднимать груз выше или опускать груз без подстраховки полкой. Иначе груз может упасть, может даже произойти серьезное происшествие с опрокидыванием.





X Укладывание или извлечение груза с высокой полки очень опасно. Нужно внимательно прочитать этапы выше. Если не следовать им, это может привести к серьезным последствиям.

X Не допускаются к управлению ричтраком лица, не прошедшие обучение и не имеющие разрешения.

- \times Извлечение груза следует проводить в обратном штабелированию порядке.
- X При размещении груза на большой высоте, нельзя двигать мачту вперед и назад во время подъема мачты.
- Ж Нельзя смещать вилы в сторону (по опции) без подстраховки полкой при размещении груза на большой высоте.

V. Текущее обслуживание аккумуляторной батареи.

1. Техника безопасности при работе с аккумуляторной батареей.

- (1) Перед работой с аккумуляторной батареей нужно поставить ричтрак на стоянку в предназначенном для этого месте.
- (2) Выполнять зарядку, текущее обслуживание и замену аккумуляторной батареи могут только специально обученные технические специалисты с обязательным выполнением настоящей инструкции и соответствующих правил от изготовителей аккумуляторной батареи и зарядного устройства.
- (3) Запрещается курить и пользоваться открытым огнем около аккумуляторной батареи. Нельзя размещать ближе 2 м от аккумуляторной батареи горючие материалы. Место работы должно иметь хорошую вентиляцию и быть оборудовано средствами огнетушения.
- (4) Аккумуляторная батарея и зарядное устройство должны храниться в сухом и чистом месте, без водяных брызг. Выводы и кабельные наконечники должны быть подтянуты и очищены, и для защиты на них должно быть нанесено небольшое количество специальной консистентной смазки. Если электрод аккумуляторной батареи не обработан для получения изоляционной защиты или защитный слой отстал, его следует закрыть нескользкой изоляцией на электроде.
- (5) Утилизация отработанной аккумуляторной батареи должна строго соответствовать существующим природоохранным законодательствам или правилам утилизации в стране. В процессе утилизации работа должна строго соответствовать инструкциям изготовителя аккумуляторной батареи.
- (6) Жидкость в аккумуляторной батарее вызывает коррозию, следовательно, перед любыми действиями с аккумуляторной батареей следует надеть защитную рабочую одежду и защитные очки, не допускать никакого контакта с жидкостью из аккумуляторной батареи. Если эта жидкость попадет на одежду, кожу или в глаза, следует немедленно промыть ее большим количеством воды, сразу обратиться за медицинской помощью, если попало на кожу или в глаза. Разливы жидкости из аккумуляторной батареи следует немедленно нейтрализовать или разбавить.

- (7) При закрывании двери аккумуляторного отсека нужно проверить кабель аккумуляторной батареи на повреждение.
- (8) Использовать аккумуляторную батарею можно только при закрытой двери аккумуляторного отсека.
- (9) Вес и размеры аккумуляторной батареи имеют огромное влияние на безопасность работы ричтрака, поэтому замену аккумуляторной батареи или навесного оборудования обязательно следует согласовывать с изготовителем ричтрака.

2. Зарядка.

- (1) Нужно поставить ричтрак на стоянку в отведенном для зарядки месте в соответствии с правилами, отключить электропитание ричтрака и нажать аварийный выключатель остановки.
- (2) Соединять или разъединять разъем аккумуляторной батареи можно только когда ричтрак и зарядное устройство отключены от электропитания.
- (3) Чтобы обеспечить хороший отвод тепла при зарядке, поверхность аккумуляторной батареи должна быть открыта.
- (4) Перед зарядкой аккумуляторной батареи необходимо проверить, нет ли очевидных дефектов на всех соединениях кабелей и компонентов разъема и нет ли любых металлических предметов на поверхности аккумуляторной батареи.
- (5) Следует строго выполнять требования по технике безопасности изготовителей аккумуляторной батареи и зарядного оборудования.

VI. Общий анализ неисправностей и их устранение.

При проверке нужно убедиться, что выключатель выключен, и разъем электропитания разомкнут. При наличии следующих неисправностей нужно попробовать воспользоваться таблицей внизу, чтобы проверить или устранить. Если устранить не получается, нужно обратиться к продавцу.

1. Поиск и устранение неисправностей.

Неисправность	Место проверки Устранение неисправ	
Ричтрак не может	Плавкий предохранитель	Если сгорел, нужно
начать работу	выключателя цепи сгорел или	заменить предохранитель
	нет	
	Плавкий предохранитель цепи	Если сгорел, нужно
	привода сгорел или нет	заменить предохранитель
	Проверить, хорошо ли соединяет	Если разъем разболтался,
	разъем аккумуляторной батареи	надо подтянуть его
Не работает зарядка	Проверить, сгорел или нет	Если плавкий
	плавкий предохранитель	предохранитель сгорел,
	электропитания	нужно заменить его
	Проверить разъем зарядного	Если разъем разболтался,
	устройства, вилку	нужно подтянуть его
	электропитания, разъем	

	аккумуляторной батареи	
	Проверить плавкий	Если плавкий
	предохранитель переменного	предохранитель сгорел,
	тока зарядного устройства, цел	нужно заменить его
	или нет плавкий предохранитель	
	постоянного тока	
Не работает фара	Проверить плавкий	Если плавкий
	предохранитель контроллера	предохранитель сгорел,
	сгорел или нет. Проверить	нужно заменить его
	проводку на обрыв. Проверить	
	лампочку в фаре на повреждение	

2. Система подъема.

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Вилы и мачта	Наклонен масляный бак и	Заменить соединительное
наклонены	соединительное кольцо изношено	кольцо или масляный бак
	и повреждено	
	Неисправна пружина рукоятки	Заменить
	клапана управления	
Вилы поднимаются и	Застрял поршень или искривлен	Заменить
опускаются, нет	поршень	
подвижности	Много грязи в баке	Очистить
Вилы поднимаются и	Невозможно отрегулировать вилы	Отрегулировать канал
опускаются без		скольжения и зазор
плавности		бокового направляющего
		колеса
	Маленький зазор между	Отрегулировать зазор
	направляющим колесом и каналом	направляющего колеса
	мачты	
	Много грязи в подвижных	Удалить мигающий просвет
	деталях	_
	Недостаточная смазка	Вытереть грязь в месте
		скольжения
	Искривление внутренней мачты	Исправить или заменить
	или погнуты вилы	
Вилы поднимаются и	Подъемная цепь в плохом	Отрегулировать
опускаются без	СОСТОЯНИИ	ослабленную цепь и
асимметрии		подтянуть
Не вращается	Налет грязи на направляющем	Очистить и смазать
направляющее колесо	колесе	направляющее колесо
подъема	Подъемное колесо плохо	Отрегулировать
	отрегулировано	
При подъеме громкий	Недостаточно смазки	Смазать
шум от мачты	Направляющее колесо	Отрегулировать прокладку
	отрегулировано асимметрично	
Не поднимается или	Колесо насоса трется о насос,	Заменить масляный насос
поднимается	увеличивается зазор	
медленно	Изношено соединительное кольцо	Заменить соединительное
	поршня цилиндра подъема	кольцо
	Выход из строя многоходового	Заменить пружину
	клапана и пружины	
	предохранительного клапана	
	Увеличивается истирание ручки	Заменить
	клапана и корпуса клапана и	
	происходит значительная утечка	
	масла	
	Утечка масла между	Переустановить и собрать
	многоходовым клапаном	по порядку
	Течь масла в гидравлическом	Проверить и
	трубопроводе	отремонтировать
	Высокая температура масла, и	Заменить масло и
	недостаточный поток	проверить температуру

	масла
Превышение номинальной	Заменить прокладку
грузоподъемности	

3. Гидравлическая система.

🛨 Анализ неисправностей множественного клапана.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Низкое давление в	Застревание	Отсоединить и очистить
масляном контуре подъема	золотникового клапана	
	Засорение масляного	Отсоединить и очистить
	отверстия	
Встряхивание и низкое	Застревание	Отсоединить и очистить
давление подъема	золотникового клапана	
	Недостаточная	Достаточная проходимость
	проходимость	
Повышение давления в	Застревание	Отсоединить и очистить
масляном канале	золотникового клапана	
	Засорение масляного	Отсоединить и очистить
	отверстия	
Недостаточная емкость	Неправильная регулировка	Отрегулировать
для масла	перепускного клапана	
Повышенный шум	Неправильная регулировка	Отрегулировать
	перепускного клапана	
	Налипший слой на	Заменить перепускной
	поверхности скольжения	клапан
Течь масла снаружи	Состарилось или	Заменить тороидальное
	повреждено тороидальное	соединительное кольцо
	соединительное кольцо	
Низкое рабочее давление	Повреждена пружина	Заменить пружину
	Повреждено седло клапана	Отрегулировать или
		заменить перепускной
		клапан
Течь масла внутри	Повреждено седло клапана	Отремонтировать седло
		клапана
Высокое рабочее давление	Застой при закрытии	Отсоединить и очистить
	клапана	

🛨 Анализ неисправностей шестеренчатого насоса.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Недостаточная	Низкий уровень масла	Долить масло до нужного
производительность по		уровня
маслу	Засор или течь масла в трубопроводе	Очистить или заменить
Низкое давление масла	Повреждение от накипи	Заменить
	Неправильная регулировка	Отрегулировать
	перепускного клапана	перепускной клапан до
		указанного значения
	В системе находится	Подтянуть трубку
	воздух	всасывания
		Добавить масло
		Заменить уплотнение
		масляного насоса
Шум при вращении	Повреждена трубка	Проверить трубку или
	всасывания масла или	отремонтировать масляный
	засорен масляный фильтр	фильтр
	Приемная сторона не	Подтянуть там, где не
	затянута или засорен	затянуто
	масляный фильтр	
	Слишком высокая вязкость	Заменить масло для


	масла	получения нужной при
		работе насоса
		температуры
	Воздушные пузырьки в	Найти причину и
	масле	устранить
Течь масла в насосе	Повреждено масляное	Заменить
	уплотнение насоса или	
	соединительное кольцо	
	Насос поврежден	Заменить

\bigstar Анализ неисправностей шестерни гидравлического рулевого управления.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Рулевое колесо не	В насосе неисправность или	Заменить его
вращается	повреждение	
	Регулятор направления не	Очистить или заменить
	открывается или поврежден	ero
	Гидравлический мотор не	Заменить или
	открывается или поврежден	отремонтировать
	Масляный насос поврежден	Очистить или заменить
	или масляный канал	
	засорился	
Нет гибкости в рулевом	Масляный насос не может	Отрегулировать клапан
управлении	накачать достаточное	управления
	количество масла	
	В масляном канале имеется	Удалить воздух
	воздух	
	В баке недостаточно масла	Добавить масла до
		указанного объема
	Большая вязкость масла	Следует использовать
		указанное масло
	Штифт регулятора	Заменить штифтовую ось
	направления сломан или	
	деформирован	
	Регулятор направления не	Заменить пружину
	возвращается, сломана	
	пружина или она ослабла	
	Течь масла в	Заменить или
	гидравлическом моторе	отремонтировать
Искривление ричтрака и	Повреждение пальца главной	Заменить ось
вибрации	рулевой оси	
	Двигается ось ступицы	Отрегулировать
	Большой зазор статора	Заменить ротор, статор
	регулятора направления,	
	сниженная эффективность	
Шум при повороте	Течь масла	Добавить масло
	Засорена трубка всасывания	Очистить или заменить
	масли или засорен фильтр	
	Регулятор направления не	Заменить
	открывается или поврежден	
Течь масла в	Течь в общем фланце	Очистить и заменить
регуляторе направления	регулятора направления	
	Повреждено соединительное	Заменить
	кольцо шейки оси	
	Чрезмерное смещение	Заменить
	соединительного кольца из-	
	за повреждения	
	Прокладка ограничительного	Выгладить или заменить
	болта не гладкая	

4. Электрическая система.

★ Электрическая схема.



🛨 Анализ неисправностей аккумуляторной батареи.

Неисправност	Характер	Причина	Способ
ь	неисправности		устранения

-			
На пластинах происходит сульфатация Внутреннее	1. Снижена емкость аккумуляторной батареи 2. Плотность электролита меньше нормальной 3. Напряжение аккумуляторной батареи выше в начале и при окончании зарядки 4. Пузырьки воздуха появляются сразу после начала зарядки 5. Температура электролита при зарядке быстро поднимается	1. Обычной зарядки недостаточно 2. Разряженное или полуразряженное состояние длится слишком долго 3. Длительной зарядки недостаточно 4. Обычно разряд чрезмерный 5. Плотность электролита превышает нужную величину 6. На поверхности плотность электролита ниже, видны пластины 7. Зарядка непропорциональная 8. Ток разряда слишком большой или слишком маленький 9. Электролит загрязнен 10. Внутреннее короткое замыкание или сползание 1. Искривление	1. Использовать метод пропорциональной зарядки 2. Или применить «гидромассаж» 3. Не допускать чрезмерную разрядку 4. Плотность электролита не должна превышать нужную величину 5. Поверхность электролита и содержание примесей должны быть в пределах нормы 1. Заменить
короткое замыкание	в аккумуляторной батарее или близкое к	пластин, осыпание мастики, повреждение	пластины 2. Удалить
аккумуляторн ой батареи	нулю при зарядке 2. Нет или мало пузырьков воздуха при завершении зарядки 3. При зарядке быстро растет температура электролита, плотность растет мало или не повышается 4. Напряжение аккумуляторной батареи низкое или снижается до прежнего напряжения 5. Постоянный саморазряд	свинцовых пластин и короткое замыкание 2. Слишком большое количество осадка и возникает цепь короткого замыкания 3. Электропроводные материалы попадают в аккумуляторную батарею и вызывают короткое замыкание	осадок и электропроводные материалы 3. Заменить пластину
Снижен срок	1. Уменьшена емкость	1. Качество	Удалить осадок
службы	аккумуляторной батареи 2. Загрязнен электролит 3. Слишком большой осадок	электролита ниже стандартного 2. Частые зарядка и разряд или чрезмерная зарядка и чрезмерная разрядка 3. Температура при зарядке слишком высокая 4. При разрядке произошло короткое замыкание во внешней цепи	или куски

\bigstar Анализ обычных ошибок контроллера, имеющих код.

Nº	ЖК дисплей программатора	Код	Возможная причина	Условия ввода и	
----	--------------------------	-----	-------------------	-----------------	--

п/п	Результат ошибки			удаления
1	Превышение тока	12	1. Внешнее короткое	Ввод: Фазовый ток
	контроллера		замыкание фазы U, V	превышает предел
	Отключение мотора		или W подсоединения	измерения тока
	Отключение главного		мотора	Удаление: Цикл KSI
	контактора		2. Параметры мотора	
	Отключение		неправильно	
	электромагнитного тормоза		настроены	
	Отключение акселератора		3. Неисправен	
	Полное торможение		контроллер	
	Отключение насоса		4. Проблема с шумом	
			устройства	
			кодирования	
2	Отказ датчика тока	13	скорости 1. Утечка на раму	Ввод: У датчиков
	Отключение мотора	13	от фазы U, V или W	тока контроллера
	Отключение главного		(короткое замыкание	неправильное
	контактора		в статоре мотора)	считывание
	Отключение		2. Неисправный	Удаление: Цикл KSI
	электромагнитного тормоза		контроллер	
	Отключение акселератора		1 35	
	Полное торможение			
	Отключение насоса			
3	Предварительная зарядка	14	1. См. Меню	Ввод:
	не действует		монитора =	Предварительная
	Отключение мотора		Аккумуляторная	зарядка батареи
	Отключение главного		батарея: напряжение	конденсаторов до
	контактора		на конденсаторе	напряжения KSI не
	Отключение		2. Чрезмерная	действует
	электромагнитного тормоза		нагрузка на батарею	Удаление: Выполнить
	Отключение акселератора		конденсаторов (В+	циклическую
	Полное торможение		вывод для	блокировку ввода
	Отключение насоса		подключения),	или использовать
			которая не позволяет батарее	функцию предварительной
			конденсаторов	предварительной зарядки VCL
			заряжаться.	Заридки усь
4	Очень низкая температура	15	1. См. Меню	Ввод: Температура
	контроллера		монитора =	теплоотвода ниже
	Отключение мотора		Контроллер:	-40°C и цикл
	Отключение главного		Температура	внутренней
	контактора		2. Контроллер	блокировки или KSI
	Отключение		работает в	
	электромагнитного тормоза		чрезвычайной	
	Отключение акселератора		окружающей среде	
	Полное торможение			
5	Отключение насоса	16	1. См. Меню	Ввод: Температура
	Очень высокая температура контроллера	1	т. см. меню монитора =	ввод: температура теплоотвода выше
	Отключение мотора		жонитора — Контроллер:	+95°С
	Отключение главного		Температура	Удаление: Нужно
	контактора		2. Контроллер	снизить температуру
	Отключение		работает в	ниже +95°C и цикл
	электромагнитного тормоза		чрезвычайной	внутренней
	Отключение акселератора		окружающей среде	блокировки или KSI
	Полное торможение		3. Чрезмерный груз	
	Отключение насоса		на ричтраке	
			4. Контроллер	
			неправильно	
			установлен	
6	Очень низкое напряжение	17	1. Параметры в меню	Ввод: Напряжение
	Снижен крутящий момент		аккумуляторной	батареи
			батареи настроены	конденсаторов упало

		1	T	
			неправильно	ниже предела очень
			2. Утечка из	низкого напряжения
			аккумуляторной	– предела
			батареи не	напряжения с
			охваченной системой	подсоединенным
			контроллера	MOCTOM FET
			3. Внутреннее	Удаление:
			сопротивление	Поднять напряжение
			аккумуляторной	конденсатора выше
			батареи слишком	очень низкого
			высокое	предельного
			4. Аккумуляторная	напряжения
				наприжения
			батарея	
			отсоединилась во	
			время движения	
			5. См. Меню	
			монитора =	
			Аккумуляторная	
			батарея: напряжение	
			на конденсаторе	
			6. Перегорел	
			плавкий	
			предохранитель В+	
			или главный	
			контактор не	
			замыкается	
7	Очень высокое напряжение	18	1. См. Меню	Ввод: Напряжение
	Отключение мотора		монитора =	батареи
	Отключение главного		Аккумуляторная	конденсаторов
	контактора		батарея: напряжение	превышает очень
	Отключение		конденсатора	высокое напряжение
	электромагнитного тормоза		2. Меню	при задействованном
			аккумуляторной	MOCTE FET
	Отключение акселератора		батареи - параметры	
	Полное торможение			Удаление: Снизить
	Отключение насоса		отрегулированы	напряжение
			неправильно	конденсатора ниже
			3. Сопротивление	очень высокого
			аккумуляторной	напряжения и затем
			батареи слишком	применить цикл KSI
			высокое для	
			восстановления тока	
			4. Аккумуляторная	
			батарея отключена,	
			когда	
			восстанавливается	
			торможение	
8	Отключение контроллера	21	1. Контроллер	Ввод: Температура
	при низкой температуре		работал в условиях	радиатора ниже
	Ошибки нет		ограничений	-25°C
			2. Условия работы	Удаление:
			суровые	Дать температуре
1		ĺ		повыситься больше
1				
				-25°C
9	Отключение контроллера	22	1. См. Меню	-25°C Ввод: Температура
9	Отключение контроллера при высокой температуре	22		Ввод: Температура
9	при высокой температуре	22	монитора =	Ввод: Температура теплоотвода
9	при высокой температуре Сниженный крутящий момент	22	монитора = Контроллер:	Ввод: Температура теплоотвода превышает 85°C
9	при высокой температуре	22	монитора = Контроллер: Температура	Ввод: Температура теплоотвода превышает 85°C Удаление: Понизить
9	при высокой температуре Сниженный крутящий момент	22	монитора = Контроллер: Температура 2. При этой	Ввод: Температура теплоотвода превышает 85°C Удаление: Понизить температуру
9	при высокой температуре Сниженный крутящий момент	22	монитора = Контроллер: Температура 2. При этой температуре у	Ввод: Температура теплоотвода превышает 85°C Удаление: Понизить температуру теплоотвода ниже
9	при высокой температуре Сниженный крутящий момент	22	монитора = Контроллер: Температура 2. При этой температуре у контроллера	Ввод: Температура теплоотвода превышает 85°C Удаление: Понизить температуру
9	при высокой температуре Сниженный крутящий момент	22	монитора = Контроллер: Температура 2. При этой температуре у контроллера характеристики	Ввод: Температура теплоотвода превышает 85°C Удаление: Понизить температуру теплоотвода ниже
9	при высокой температуре Сниженный крутящий момент	22	монитора = Контроллер: Температура 2. При этой температуре у контроллера	Ввод: Температура теплоотвода превышает 85°C Удаление: Понизить температуру теплоотвода ниже

			работает в	
			чрезвычайных	
			условиях	
			4.	
			5.4. Чрезмерный	
			груз на ричтраке	
			6.5. Неправильная	
			установка	
			контроллера	
10	Отключение при низком	23	1. Нормальная	Ввод: Напряжение
10	напряжении	20	работа. Ошибка	батареи
	Уменьшенный крутящий		показывает, что	конденсаторов упало
			· ·	
	момент привода		аккумуляторной	ниже пониженного
			батарее нужна	напряжения с
			зарядка. При этом	включенным мостом
			напряжении	FET
			характеристики	Удаление: Повысить
			контроллера	напряжение
			ограничены	конденсатора выше
			2. Параметры	предела пониженного
			аккумуляторной	напряжения
			батареи	
			отрегулированы	
			неправильно	
			3. Утечка из	
			аккумуляторной	
			батареи за	
			пределами системы	
			контроллера	
			4. Сопротивление	
			аккумуляторной	
			батареи слишком	
			высокое	
			5. Аккумуляторная	
			батарея отключается	
			при перемещении	
			6. См. Меню	
			монитора =	
			аккумуляторная	
			батарея: Напряжение	
			конденсатора	
			7. Сгорел	
			предохранитель В+	
			или не замыкается	
			главный контактор	
11	Отключение при высоком	24	1. Нормальная	Ввод: Напряжение
	напряжении		работа. Ошибка	батареи
	Уменьшенный крутящий		показывает, что	конденсаторов
	момент тормоза		восстановленный ток	превышает высокое
			торможения повышает	- напряжение с
			напряжение	- включенным мостом
			аккумуляторной	FET
			батареи во время	Удаление: Понизить
			восстановления	напряжение
			торможения	конденсатора ниже
			При этом напряжении	высокого напряжения
			характеристики	
			контроллера	
			ограничены	
			2. Параметры	
			аккумуляторной	
			батареи	
			отрегулированы	

			неправильно 3. Сопротивление	
			аккумуляторной батареи слишком высокое для данного	
			тока восстановления 4. Аккумуляторная батарея	
			отключается, когда восстанавливается	
			торможение 5. См. Меню монитора = Аккумуляторная	
12	Отключение питания +5 В	25	батарея 1. Полное	Ввод: Питание +5 В
	Нет, если только не	20	сопротивление	(штырь 28) извне в
	произошло действие по ошибке,		внешней нагрузки при питании +5 В	диапазоне +5 В ±10% Удаление:
	запрограммированной в VCL		(штырь 26) слишком	Напряжение должно
			низкое 2. См. Меню	быть в нужном диапазоне
			монитора = вывод 5	
			Вольт и внешнее снабжение током	
13	Цифровой Выход 6 ошибки	26	1. Полное	Ввод: Ток цифрового
	Драйвер цифрового выхода 6 ошибки не включится		сопротивление внешней нагрузки на	выхода 6 (штырь 15) превышает 15 мА
			драйвере цифрового	Удаление:
			выхода 6 (штырь 19) слишком низкое	Устранить причину перегрузки по току
				и использовать
				функцию VCL Set_Dig Out()
				, чтобы снова
14	Цифровой Выход 7	27	1. Полное	включить драйвер. Ввод: Ток цифрового
	превышение тока		сопротивление	выхода 7 (штырь 20)
	Драйвер Цифрового выхода 7 не включится		внешней нагрузки на драйвере Цифрового	превышает 15 мА Удаление: Устранить
			выхода 7 (штырь 20)	причину перегрузки
			слишком низкое	по току и использовать
				функцию VCL Set_Dig
				Out(), чтобы снова включить драйвер.
15	Отключение мотора из-за	28	1. Температура	Ввод: Температура
	высокой температуры Уменьшенный крутящий		мотора равна или выше введенной	мотора равна или выше введенного
	момент привода		температуре, и	параметра высокой
			затребованный ток отключается	температуры Удаление:
			2. Параметры	удаление: температура мотора
			температуры мотора	должна быть в
			в меню управления настроены	пределах диапазона
			неправильно. См.	
			Меню монитора = Мотор: Температура	
			и = Входы: Аналог	
			2 4. Если применение	
			не задействует	

		l		
			термистор мотора,	
			то температурная	
			компенсация и	
			отключение по	
			температуре должно	
			быть	
			запрограммировано	
			на выключение	
16	0	29	1. Термистор мотора	Ввод: Вход
10	Отказ датчика температуры	29		
	мотора		не подключен	термистора мотора
	Снижение максимальной		должным образом.	(штырь 8) находится
	скорости (LOS		Действие датчика	на шине напряжения
	ограниченная стратегия		температуры мотора	(0 или 10 В)
	работы) и отключение		должно быть	Удаление: Входное
	мотора по температуре не		запрограммировано	напряжение
	работают		на отключение.	термистора мотора
			3. См. Меню	должно быть в
			монитора = Мотор:	пределах диапазона
				* ' '
			температура и =	напряжения
			ввод Аналог 2	
17	Coll 1 Driver Open/Short	31	1. Разомкнуто или	Ввод: Драйвер 1
	Отключение Драйвера1		замкнуто на	(штырь 6) либо
			нагрузке драйвера	разомкнут либо
			2. Загрязненные	замкнут. Эта ошибка
			штыри разъема	может быть только,
			3. Плохие зажимы	когда основное
				' '
			или неправильное	включение =
			подсоединение	выключено
			проводов	Удаление: правильно
				разомкнуто или
				замкнуто и драйвер
				цикла
18	Main Open/Short	31	1. Разомкнуто или	Ввод: Драйвер
	Отключение мотора		замкнуто на	главного контактора
	Отключение главного		_	
	Отключение главного		нагрузку драйвера	(штырь 6) или
	контактора		нагрузку драйвера 2. Загрязненные	(штырь 6) или разомкнут или
	контактора Отключение		нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка
	контактора Отключение электромагнитного тормоза		нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена
	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора		нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда
	контактора Отключение электромагнитного тормоза		нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена
	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора		нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда
19	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение	32	нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение
19	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short	32	нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение = включено Ввод: Драйвер 2
19	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса	32	нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение = включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо
19	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short	32	нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение = включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо
19	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short	32	нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение = включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка
19	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short	32	нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение = включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена,
19	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short	32	нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение = включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена, только когда Тип
19	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short	32	нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение = включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена, только когда Тип электромагнитного
19	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short	32	нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена, только когда Тип электромагнитного тормоза = 0
19	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short	32	нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена, только когда Тип электромагнитного тормоза = 0 Удаление:
19	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short	32	нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена, только когда Тип электромагнитного тормоза = 0
19	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short	32	нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена, только когда Тип электромагнитного тормоза = 0 Удаление:
19	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short	32	нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение = включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена, только когда Тип электромагнитного тормоза = 0 Удаление: Правильное размыкание или
19	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short	32	нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение = включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена, только когда Тип электромагнитного тормоза = 0 Удаление: Правильное размыкание и драйвер
	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short Отключение драйвера 2		нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение = включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена, только когда Тип электромагнитного тормоза = 0 Удаление: Правильное размыкание или замыкание и драйвер цикла
20	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short Отключение драйвера 2 Электромагнитный тормоз	32	нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение = включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена, только когда Тип электромагнитного тормоза = 0 Удаление: Правильное размыкание или замыкание и драйвер цикла Ввод: Драйвер
	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short Отключение драйвера 2 Электромагнитный тормоз Разомкнуто/Замкнуто		нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена, только когда Тип электромагнитного тормоза = 0 Удаление: Правильное размыкание или замыкание и драйвер цикла Ввод: Драйвер электромагнитного
	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short Отключение драйвера 2 Электромагнитный тормоз Разомкнуто/Замкнуто Отключение		нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена, только когда Тип электромагнитного тормоза = 0 Удаление: Правильное размыкание и драйвер цикла Ввод: Драйвер электромагнитного тормоза (штырь 5)
	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short Отключение драйвера 2 Электромагнитный тормоз Разомкнуто/Замкнуто Отключение электромагнитного тормоза		нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена, только когда Тип электромагнитного тормоза = 0 Удаление: Правильное размыкание или замыкание и драйвер цикла Ввод: Драйвер электромагнитного тормоза (штырь 5) или разомкнут или
	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short Отключение драйвера 2 Электромагнитный тормоз Разомкнуто/Замкнуто Отключение		нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена, только когда Тип электромагнитного тормоза = 0 Удаление: Правильное размыкание и драйвер цикла Ввод: Драйвер электромагнитного тормоза (штырь 5)
	контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short Отключение драйвера 2 Электромагнитный тормоз Разомкнуто/Замкнуто Отключение электромагнитного тормоза		нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена, только когда Тип электромагнитного тормоза = 0 Удаление: Правильное размыкание или замыкание и драйвер цикла Ввод: Драйвер электромагнитного тормоза (штырь 5) или разомкнут или
	отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short Отключение драйвера 2 Электромагнитный тормоз Разомкнуто/Замкнуто Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора		нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена, только когда Тип электромагнитного тормоза = 0 Удаление: Правильное размыкание или замыкание и драйвер цикла Ввод: Драйвер электромагнитного тормоза (штырь 5) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка
	отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short Отключение драйвера 2 Электромагнитный тормоз Разомкнуто/Замкнуто Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора		нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение = включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена, только когда Тип электромагнитного тормоза = 0 Удаление: Правильное размыкание или замыкание и драйвер цикла Ввод: Драйвер электромагнитного тормоза (штырь 5) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Тип
	отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Coll 2 Driver Open/Short Отключение драйвера 2 Электромагнитный тормоз Разомкнуто/Замкнуто Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора		нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Разомкнуто или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы или замкнуто на нагрузку драйвера 2. Загрязненные штыри разъема 3. Плохие зажимы	(штырь 6) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена только, когда Главное подключение включено Ввод: Драйвер 2 (штырь 5) либо разомкнут либо замкнут. Эта ошибка может быть введена, только когда Тип электромагнитного тормоза = 0 Удаление: Правильное размыкание или замыкание и драйвер цикла Ввод: Драйвер электромагнитного тормоза (штырь 5) или разомкнут или замкнут. Эта ошибка может быть введена

				Удаление:
				лдаление. Правильное
				размыкание или
				: замыкание и драйвер
				цикла
21	Coll 3 Driver Open/Short	33	1. Разомкнуто или	Ввод: Драйвер 3
	Отключение драйвера 3		замкнуто на	(штырь 4) либо
			нагрузку драйвера	разомкнут, либо
			2. Загрязненные	замкнут
			штыри разъема	Удаление: Правильно
			3. Плохие зажимы	это разомкнуто или
			или неправильное	замкнуто
			подсоединение проводов	Удаление: Правильное
			Проводов	размыкание или
				замыкание и драйвер
				цикла
22	Coll 4 Driver Open/Short	34	1. Разомкнуто или	Ввод: Драйвер 4
	Отключение драйвера 4		замкнуто на	(штырь 3) либо
			нагрузку драйвера	разомкнут, либо
			2. Загрязненные	замкнут
			штыри разъема	Удаление: Правильно
			3. Плохие зажимы	это разомкнуто или
			или неправильное	замкнуто
			подсоединение	Удаление:
			проводов	Правильное размыкание или
				замыкание и драйвер
				цикла
23	PD Open/Short	35	1. Разомкнуто или	Ввод:
	Отключение		замкнуто на	Пропорциональный
	пропорционального		нагрузку драйвера	драйвер (штырь 2)
	драйвера		2. Загрязненные	либо разомкнут,
			штыри разъема	либо замкнут
			3. Плохие зажимы	Удаление:
			или неправильное подсоединение	Правильное размыкание или
			проводов	замыкание и драйвер
			проводов	цикла
24	Ошибка устройства	36	1. Ошибка	Ввод: Обнаружена
	кодирования		устройства	пропажа фазы
	Отключение		кодирования мотора	кодирующего
	электромагнитного тормоза		2. Плохие зажимы	устройства мотора
	Отключение акселератора		или неправильное	Удаление: цикл KSI
			подсоединение	
			проводов См. Меню монитора =	
			Мотор: Мотор	
			RPM/об/мин	
25	Мотор разомкнут	37	1. Фаза мотора	Ввод: Фаза мотора
	MOTOP PASOMKHYT		i -	
	Отключение мотора		разомкнута	U , V или W
			разомкнута 2. Плохие зажимы	U, V или W обнаружены
	Отключение мотора Отключение главного контактора		2. Плохие зажимы или неправильное	обнаружены разомкнутыми
	Отключение мотора Отключение главного контактора Отключение		2. Плохие зажимы или неправильное подсоединение	обнаружены
	Отключение мотора Отключение главного контактора Отключение электромагнитного тормоза		2. Плохие зажимы или неправильное	обнаружены разомкнутыми
	Отключение мотора Отключение главного контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора		2. Плохие зажимы или неправильное подсоединение	обнаружены разомкнутыми
	Отключение мотора Отключение главного контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение		2. Плохие зажимы или неправильное подсоединение	обнаружены разомкнутыми
26	Отключение мотора Отключение главного контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса	38	2. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов	обнаружены разомкнутыми Удаление: цикл KSI
26	Отключение мотора Отключение главного контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение	38	2. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов	обнаружены разомкнутыми Удаление: цикл KSI Ввод:
26	Отключение мотора Отключение главного контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Заваривание главного	38	2. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов	обнаружены разомкнутыми Удаление: цикл KSI
26	Отключение мотора Отключение главного контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса Заваривание главного контактора	38	2. Плохие зажимы или неправильное подсоединение проводов 1. Контакты главного контактора	обнаружены разомкнутыми Удаление: цикл KSI Ввод: Непосредственно

		ı	I	
	Отключение		или V отключена или	конденсаторов
	электромагнитного тормоза		разомкнута. Путь	(вывод для
	Отключение акселератора		для переменного	подключения В+) был
	Полное торможение		напряжения (такой,	нагружен на
	Отключение насоса		как внешний	короткое время и
			резистор	напряжение не упало
			предварительной	Удаление: цикл KSI
			зарядки) дает ток	v Advictivic . Aprilo 1101
			_	
			батарее из 3	
			конденсаторов	
			(вывод для	
			подключения В+)	
27	Главный контактор не	39	1. Главный	Ввод: После команды
	замыкается		контактор не	на замыкание
	Отключение мотора		замкнулся	главному
	Отключение главного		2. Контакты	контактору,
			главного контактора	напряжение на
	контактора		_	-
	Отключение		окислились,	батарее
	электромагнитного тормоза		обгорели или там	конденсаторов
	Отключение акселератора		нет хорошего	(вывод для
	Полное торможение		контакта	подключения В+) не
	Отключение насоса		3. Внешняя нагрузка	зарядилась до В+
			на батарею	Удаление: цикл KSI
			конденсаторов	
			(вывод для	
			подключения В+) не	
			'	
			дает батарее	
			конденсаторов	
			заряжаться	
			4. Сгорел плавкий	
			предохранитель В+	
28	Высокое напряжение на	41	1. См. Меню	Ввод: Напряжение на
	рукоятке акселератора		монитора = ввод:	рукоятке
	Отключение акселератора		Акселератор	акселератора (штырь
			2. На рукоятке	16) выше, чем порог
			акселератора	высокого напряжения
			слишком высокое	(может быть
			напряжение	изменено функцией
				VCL)
				<pre>Setup_Pot_Faults()</pre>
				Удаление: Сделать
				напряжение на
				рукоятке
				акселератора ниже,
				чем предельное
i		Ī	I	TOM INDOMESTIONS
Ì				SHOTICHIA
0.0	Then are the second sec	40	1 C. Marris	значение
29	Низкое напряжение на	42	1. См. Меню	Ввод: Напряжение на
29	рукоятке акселератора	42	монитора = ввод:	Ввод: Напряжение на рукоятке
29	_	42	монитора = ввод: Акселератор	Ввод: Напряжение на рукоятке акселератора (штырь
29	рукоятке акселератора	42	монитора = ввод:	Ввод: Напряжение на рукоятке
29	рукоятке акселератора	42	монитора = ввод: Акселератор	Ввод: Напряжение на рукоятке акселератора (штырь
29	рукоятке акселератора	42	монитора = ввод: Акселератор 2. На рукоятке акселератора	Ввод: Напряжение на рукоятке акселератора (штырь 16) ниже, чем порог низкого напряжения
29	рукоятке акселератора	42	монитора = ввод: Акселератор 2. На рукоятке акселератора слишком низкое	Ввод: Напряжение на рукоятке акселератора (штырь 16) ниже, чем порог низкого напряжения (может быть
29	рукоятке акселератора	42	монитора = ввод: Акселератор 2. На рукоятке акселератора	Ввод: Напряжение на рукоятке акселератора (штырь 16) ниже, чем порог низкого напряжения (может быть изменено функцией
29	рукоятке акселератора	42	монитора = ввод: Акселератор 2. На рукоятке акселератора слишком низкое	Ввод: Напряжение на рукоятке акселератора (штырь 16) ниже, чем порог низкого напряжения (может быть изменено функцией VCL)
29	рукоятке акселератора	42	монитора = ввод: Акселератор 2. На рукоятке акселератора слишком низкое	Ввод: Напряжение на рукоятке акселератора (штырь 16) ниже, чем порог низкого напряжения (может быть изменено функцией VCL) Setup_Pot_Faults()
29	рукоятке акселератора	42	монитора = ввод: Акселератор 2. На рукоятке акселератора слишком низкое	Ввод: Напряжение на рукоятке акселератора (штырь 16) ниже, чем порог низкого напряжения (может быть изменено функцией VCL) Setup_Pot_Faults() Удаление: Сделать
29	рукоятке акселератора	42	монитора = ввод: Акселератор 2. На рукоятке акселератора слишком низкое	Ввод: Напряжение на рукоятке акселератора (штырь 16) ниже, чем порог низкого напряжения (может быть изменено функцией VCL) Setup_Pot_Faults()
29	рукоятке акселератора	42	монитора = ввод: Акселератор 2. На рукоятке акселератора слишком низкое	Ввод: Напряжение на рукоятке акселератора (штырь 16) ниже, чем порог низкого напряжения (может быть изменено функцией VCL) Setup_Pot_Faults() Удаление: Сделать
29	рукоятке акселератора	42	монитора = ввод: Акселератор 2. На рукоятке акселератора слишком низкое	Ввод: Напряжение на рукоятке акселератора (штырь 16) ниже, чем порог низкого напряжения (может быть изменено функцией VCL) Setup_Pot_Faults() Удаление: Сделать напряжение на рукоятке
29	рукоятке акселератора	42	монитора = ввод: Акселератор 2. На рукоятке акселератора слишком низкое	Ввод: Напряжение на рукоятке акселератора (штырь 16) ниже, чем порог низкого напряжения (может быть изменено функцией VCL) Setup_Pot_Faults() Удаление: Сделать напряжение на рукоятке акселератора выше,
29	рукоятке акселератора	42	монитора = ввод: Акселератор 2. На рукоятке акселератора слишком низкое	Ввод: Напряжение на рукоятке акселератора (штырь 16) ниже, чем порог низкого напряжения (может быть изменено функцией VCL) Setup_Pot_Faults() Удаление: Сделать напряжение на рукоятке акселератора выше, чем предельное
	рукоятке акселератора Отключение акселератора		монитора = ввод: Акселератор 2. На рукоятке акселератора слишком низкое напряжение	Ввод: Напряжение на рукоятке акселератора (штырь 16) ниже, чем порог низкого напряжения (может быть изменено функцией VCL) Setup_Pot_Faults() Удаление: Сделать напряжение на рукоятке акселератора выше, чем предельное значение
29	рукоятке акселератора	42	монитора = ввод: Акселератор 2. На рукоятке акселератора слишком низкое	Ввод: Напряжение на рукоятке акселератора (штырь 16) ниже, чем порог низкого напряжения (может быть изменено функцией VCL) Setup_Pot_Faults() Удаление: Сделать напряжение на рукоятке акселератора выше, чем предельное

31	Pot2 Wiper Low Полное торможение	44	Рот2Raw 2. Рот2 На рукоятке слишком высокое напряжение 1. См. Меню монитора = ввод: Рот2Raw 2. Рот2 На рукоятке слишком низкое напряжение	(штырь 16) выше, чем порог высокого напряжения (может быть изменено функцией VCL) Setup_Pot_Faults() Удаление: Сделать напряжение на рукоятке ниже, чем предельное значение Ввод: Напряжение на рукоятке Pot2 (штырь 16) ниже, чем порог низкого напряжения (может быть изменено функцией VCL) Setup_Pot_Faults() Удаление: Сделать напряжение на рукоятке выше, чем
32	Pot Low Overcurrent Отключение акселератора Полное торможение	45	1. См. Меню монитора = выход: Pot Low 2. Объединенное сопротивление акселератора, подсоединенное к Pot Low, слишком низкое	предельное значение Ввод: ток Pot Low (штырь 18) превышает 10 мА Удаление: Условия превышения тока Pot Low и цикл KSI
33	Ошибка EEPROM Отключение мотора Отключение главного контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Отключение внутренней блокировки Отключение Driver1 Отключение Driver2 Отключение Driver3 Отключение Driver4 Отключение PD Полное торможение Отключение насоса	46	1. Ошибка в записи памяти ЕЕРКОМ ЭТО может быть вызвано тем, что запись в память ЕЕРКОМ вызвана VCL, CAN виз, регулировкой параметров с программатором или загрузкой нового программного обеспечения в контроллер	Ввод: Рабочая система контроллера пыталась записать в память ЕЕРROM и не смогла Удаление: Загрузить правильное программное обеспечение (OS) и подходящие параметры по умолчанию в контроллер и цикл KSI
34	отключение насоса HPD/Sequencing Fault Отключение акселератора	47	1. KSI, внутренняя блокировка, направление и акселератор применяются в ошибочной последовательности 2. Ошибочное соединение проводами, зажимы или выключатели при вводе KSI, внутренней блокировки, направления или акселератора	Ввод: НРD (Неработающая высокая педаль) или ошибка в последовательности, вызванная неправильной последовательностью ввода КSI, внутренней блокировки, направления и акселератора Удаление: Сделать повторный ввод в правильной

			3. См. Меню	поспеловащельности
				последовательности
35	Emer Rev HPD Отключение акселератора Отключение электромагнитного тормоза	47	монитора = ввод 1. Выполнение аварийных обратных действий, но акселератор, вводы вперед и назад и внутренняя блокировка не возвращаются в нейтральное положение	Ввод: По завершении аварийных обратных действий неисправность была введена из-за того, что различные вводы не были возвращены в нейтральное положение. Удаление: Если EMR_Interlock = включено, нужно удалить вводы внутренней блокировки и направления. Если EMR_Interlock = выключено, нужно удалить вводы акселератора и
2.6	O	4.0	1 2	направления
36	Ошибка в изменении параметра Отключение мотора Отключение главного контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Полное торможение Отключение насоса	49	1. Это ошибка по технике безопасности, вызванная изменением ввода определенных параметров, поэтому ричтрак не будет работать, пока не будет цикла КSI. Например, если пользователь изменит тип акселератора, эта ошибка появится и потребуется цикл KSI перед тем, как ричтрак сможет работать	Ввод: Регулировка ввода параметра, которая требует цикл KSI Удаление: Цикл KSI
37	Ошибки ОЕМ (См. документацию ОЕМ)	51- 67	1. Эти ошибки могут быть определены посредством ОЕМ и реализованы в коде VCL для конкретного приложения. См. документацию ОЕМ	Ввод: См. документацию ОЕМ Удаление: См. документацию ОЕМ
38	VCL RunTime Error	68	1. Код VCL	Ввод: Условие
	Отключение мотора Отключение главного контактора Отключение электромагнитного тормоза Отключение акселератора Отключение внутренней блокировки Отключение Driver1 Отключение Driver2 Отключение Driver3 Отключение Driver4		столкнулся с ошибкой VCL во время выполнения. 2. См. Меню монитор = Контроллер: VCL Error Module and VCL Error. Затем эту ошибку можно сравнить с идентификатором модуля VCL среды выполнения и определениями кода	ошибки кода VCL во время выполнения Удаление: Нужно отредактировать прикладное программное обеспечение VCL, чтобы исправить эту ошибку; нужно установить новое подходящее программное обеспечение и

	п			
	Полное торможение		ошибки, найденными	соответствующие
	Отключение насоса		В	параметры по
			файле системной	умолчанию;
			информации	выполнить цикл KSI.
			конкретной OS.	
39	Внешнее электропитание за	69	1. Внешняя нагрузка	Ввод: Ток внешнего
	пределами диапазона		на линиях питания 5	источника питания
	Нет, если только действие		В и 12 В дают	(комбинированный
	по ошибке не		слишком большой или	ток, использующий
	запрограммировано в VCL.		слишком маленький	источники питания 5
			TOK	В (штырь 26) и 12 В
			2. Неправильно	(штырь 25)), либо
			настроены параметры	превышает верхний
			меню проверки	порог тока, либо
			неисправностей Ext	ниже нижнего порога
			Supply Max и Ext	тока. Два пороговых
			Supply Min.	значения
			3. См. Меню монитор	определяются
			= Выходы: ток	внешними
			внешнего	параметрами
			электропитания	Настройки Max и Min
				внешнего источника
				питания.
40	OS General	71	1. Внутренняя	Ввод: Определена
	Отключение мотора		ошибка контроллера	внутренняя ошибка
	Отключение главного			контроллера
	контактора			Удаление: Цикл KSI
	Отключение			
	электромагнитного тормоза			
	Отключение акселератора			
	Отключение внутренней			
	блокировки			
	Отключение Driver1			
	Отключение Driver2			
	Отключение Driver3			
	Отключение Driver4			
	Отключение РD			
	Полное торможение			
	_			
4.1	Отключение насоса	70	1 D	D D
41	PDO Timeout	72	1. Время между	Ввод: Время между
	Отключение внутренней		полученными	полученными
	блокировки		посланиями CAN PDO	посланиями CAN PDO
	Состояние CAN NMT		превышает период	превышает период
	установлено в		времени PDO	времени между PDO
	предоперационное			
42	Обнаружен сбой	73	1. Сбой в моторе.	Ввод: Не обнаружено
	Отключение		2. Отказ устройства	никакой перемены с
	электромагнитного тормоза		кодирования мотора	устройством
	Отключение акселератора		3. Ошибочное	кодирования мотора
	Режим управления		соединение	Удаление: Или цикл
	переключился на LOS		проводами, зажимы	KSI или определение
	(Стратегия ограниченного		4. Проблемы с	действующих
	управления)		электропитанием	сигналов
			устройства	кодирующего
			кодирования мотора	устройства мотора
			5. См. Меню монитор	при работе в режиме
			= Мотор: Мотор	LOS и возврат
			об/мин	Команда
			00/ MM	акселератора = 0 и
4.2	Owner Street D. Transport	07	1 D ========	мотор об/мин = 0
43	Ошибка в характеристике	87	1. В процессе	Ввод: В процессе
	мотора		определения	определения
1	Отключение мотора	1	характеристик	характеристик

	Опиния полити			
	Отключение главного		двигателя произошел	двигателя произошел
	контактора Отключение		сбой. См. Меню	Сбой
			мотор = Контроллер: Ошибка в	Удаление: устранить
	Электромагнитного тормоза			ошибку. Цикл KSI
	Отключение акселератора		характеристике	
	Полное торможение		мотора для случая	
	Отключение насоса		0= ничего	
			1= сигнал	
			кодирующего	
			устройства виден,	
			но размер шага не	
			определен; ввод Шаг	
			устройства	
			кодирования вручную	
			2= ошибка датчика	
			температуры мотора	
			3= ошибка	
			отключения мотора	
			из-за высокой	
			температуры	
			4= ошибка	
			ОТКЛЮЧЕНИЯ	
			контроллера из-за	
			превышения	
			температуры	
			5= ошибка	
			отключения	
			контроллера из-за	
			низкой температуры	
			6= ошибка	
			отключения из-за	
			низкого напряжения	
			7= ошибка очень	
			большого напряжения	
			8= не виден сигнал	
			кодирующего	
			устройства или	
			исчезли оба канала	
			0= параметры мотора	
			за пределами	
			диапазона	
11	Owned to a promote the control of th	89	характеристик	Врон. Поромо-
44	Ошибка в типе мотора	89	1. Величина	Ввод: Параметру
	Отключение мотора Отключение главного		параметра Motor Type за	Motor_Type присвоено
	контактора		пределами	присвоено недопустимое
	Отключение		пределами диапазона.	недопустимое
	электромагнитного тормоза		дланазона.	Удаление: Нужно
	Отключение акселератора			удаление. пужно установить
	Полное торможение			Motor Type на
	Отключение насоса			правильное значение
	Olympadue uacoca			правильное значение и цикл KSI.
45	VCL/OS Mismatch	91	1. Программное	ввод: VCL и
40	Отключение мотора) <u>1</u>	обеспечение VCL в	программное
	Отключение мотора Отключение главного		контроллере не	программное
	контактора		соответствует	операционной
	Отключение			системы OS не
			программному	
	электромагнитного тормоза		обеспечению	соответствуют друг
	Отключение акселератора		операционной	другу; при цикле
	Отключение внутренней		системы OS в	KSI выполняется
	блокировки		контроллере.	проверка, чтобы
	Отключение Driver1			убедиться, что они
	Отключение Driver2			совпадают, и

	Отключение Driver3 Отключение Driver4 Отключение PD			выдается ошибка, если это не так. Удаление: Нужно
	Полное торможение			загрузить
	Отключение насоса			правильное
	OTATIONE HACOCA			программное
				программное обеспечение VCL и
				операционной
				Системы OS в
				контроллер.
46	EM Brake Failed to Set	92	1. Движение	Ввод: После того,
	Отключение		ричтрака ощущается	как была дана
	электромагнитного тормоза		датчиком после	команда на
	Отключение акселератора		того, как была дана	включение
			команда на	электромагнитного
			включение	тормоза и прошло
			электромагнитного	время, необходимое
			тормоза.	для полного
			2. Электромагнитный	включения тормоза,
			тормоз не будет	было обнаружено
			удерживать мотор от	движение ричтрака
			вращения	Удаление:
			_	Задействовать
				акселератор
47	Устройство кодирования	93	1. Активирован	Ввод: Была
	LOS (стратегия		режим ограниченной	активирована
	ограниченной работы)		работы (LOS), в	неисправность
	Нужно ввести режим LOS		результате ошибки	устройства
	(стратегия ограниченной		устройства	кодирования (код
	работы)		кодирования Encoder	36) или ошибка
	Pacorni,		Fault (код 36), так	обнаружения сбоя
			и определения	(код 73), и для
			и определения ошибки сбоя Stall	
			Detect Fault (код	активации режима управления LOS было
			73)	применено
			2. Отказ устройства	торможение или
			кодирования мотора	внутренняя
			3. Ошибочное	блокировка, что
			соединение	обеспечивает
			проводами, зажимы	ограниченное
			4. Сбой в ричтраке	управление мотором
				Удаление: Нужно
				включить KSI или,
				если режим
				ограниченной работы
				был активирован из-
				за ошибки сбоя,
				нужно отключить
				его, убедившись,
				что устройство
				кодирования
				распознает
				правильную работу,
				Мотор об/мин = 0 и
				Акселератор = 0.
48	Emer Rev Timeout	94	1. Аварийное	Ввод: Аварийное
	Отключение		обратное действие	обратное действие
	электромагнитного тормоза		было активировано и	было активировано и
	Отключение акселератора		завершено,	действовало , пока
			поскольку таймер	не сработал таймер
			EMR Timeout	EMR Timeout
			сработал	Удаление: Нужно
			2. Ввод аварийного	выключить аварийный
L	<u> </u>	L	-,,	

			обратного действия	реверсивный вход
			в положении	
			Включено	
49	Illega Model Number	98	1. Переменная	Ввод: Переменная
	Отключение мотора		Model Number	Model Number; при
	Отключение главного		содержит	цикле KSI
	контактора		недопустимое	выполняется
	Отключение		значение. Для	проверка для
	электромагнитного тормоза		моделей 1234/36/38	подтверждения
	Отключение акселератора		значение, отличное	допустимого
	Полное торможение		от 1234, 1236, 1238	Model_Number, и
	Отключение насоса		или 1298, является	выдается ошибка,
			недопустимым. Для	если таковой не
			моделей 1232	найден.
			значение, отличное	Удаление: Нужно
			от 1232, является	загрузить
			недопустимым.	соответствующее
			2. Программное	программное
			обеспечение и	обеспечение для
			аппаратная часть не	имеющейся модели
			соответствуют друг	контроллера
			другу	
			3. Контроллер	
			неисправен	
50	Dual motor Parameter	99	Неисправность	
	Mismatch		двойного мотора:	
			см. Руководство по	
			эксплуатации	
			двойного мотора	

VII. Текущее обслуживание ричтрака.

1. Права на вождение.

Управлять ричтраком могут только специально обученные технические специалисты, и водители должны уметь водить ричтрак и обрабатывать грузы.

2. Права и обязанности водителя. Правила поведения.

Водитель должен знать свои права и обязанности, пройти обучение по управлению и работе на транспортном оборудовании, быть ознакомленным с содержанием инструкции по работе для водителя.

3. Запрещается использовать оборудование лицам, не состоящим в штате сотрудников.

Во время работы водитель полностью отвечает за оборудование. Не состоящим в штате лицам должно быть запрещено водить или работать на ричтраке. Запрещается поднимать или перевозить людей на ричтраке.

4. Поврежденное или неисправное оборудование.

Если на ричтраке или в навесном оборудовании будет обнаружено повреждение или другие дефекты, об этом нужно немедленно доложить руководителю или персоналу, выполняющему профессионально текущее обслуживание. Ричтрак с плохой рабочей

характеристикой, такой как большой износ или отказ тормозов нельзя эксплуатировать без восстановления.

5. Текущее обслуживание оборудования.

Водитель не должен ремонтировать или вносить изменения в ричтрак без специального обучения и лицензии. Водители не должны отключать или изменять устройства по технике безопасности и выключатели без подтверждения полномочий.

6. Опасная зона.

Опасными зонами являются места, в которых люди могут получить травму. Эти опасности в основном происходят от самих ричтраков, его тяжелых грузовых деталей, при перемещении и подъеме тяжелого груза. К опасным зонам также относятся места, в которых может произойти падение или опрокидывание тяжелых предметов. Лица, не относящиеся к штату должны находиться в стороне от опасных зон. В опасных местах должны висеть предупреждающие плакаты по технике безопасности.

7. Устройства по технике безопасности и предупреждающие плакаты.

Требования по устройствам техники безопасности, предупреждающие надписи и плакаты в настоящей инструкции и на ричтраке должны строго выполняться.

VIII. Инструкция по системе взвешивания ZX903

1. Назначение

Бортовая система взвешивания ZX903 (далее - Система) предназначена для приблизительного измерения массы грузов различного вида на вилочных погрузчиках и ричтраках (далее погрузчиках) с гидравлической системой подъема. Результаты взвешивания отображаются на экране весоизмерительного терминала.

Система взвешивания не является весами в общепринятом смысле, имеет относительно низкую точность, т.к. масса груза, находящегося на вилах, измеряется опосредованно - через датчик давления, размещенный погрузчика, гидравлической системе который передает сведения весоизмерительный терминал. Основная задача гидравлической системы погрузчика – это приведение в движение грузоподъемного механизма, таким образом, давление в системе меняется в зависимости от выполнения основной задачи и лишь в качестве побочного эффекта и в состоянии остановки говорит о массе груза. На точность измерения одновременно влияют комплекс факторов таких как: как была проведена настройка Системы, положение грузоподъемника. положение грузовых вил, положение груза на вилах (относительно центра тяжести заданного для номинального груза), температура гидравлического масла (в процессе эксплуатации масло то нагревается, то остывает в зависимости от интенсивности работы гидравлики), плавность и скорость поднятия вил, тип движения (подъем или опускание), технического состояния гидравлической системы. Оператор, беря за основу рекомендации настоящей Инструкции, в процессе эксплуатации погрузчика самостоятельно подбирает оптимальный режим для настройки Системы и её эксплуатации в зависимости от массогабаритных характеристик груза, желаемой точности, скорости и частоты подъема и опускания.

2. Комплект поставки.

1.	Весоизмерительный терминал	1шт
2.	Датчик давления	1шт
3.	Электрический кабель	1шт





3. Меры предосторожности.

- Правильная работа Системы зависит от состояния погрузчика, на котором она установлена, а именно от состояния манжет гидроцилиндров подъема стрелы и клапанов/золотников гидрораспеределителя, которые влияют на постоянство давления в гидравлической системе.
- Отключите питание от весоизмерительного терминала при выполнении сварочных работ на погрузчике. В противном случае, изготовитель за повреждение весового микрокомпьютера ответственности не несёт.
- Прежде, чем помыть погрузчик струями воды под высоким давлением, защитите оборудование от возможного попадания воды. Также позаботьтесь о том, чтобы весоизмерительный терминал, датчик давления, кабели не подвергались воздействию прямых струй воды.
- В случае если оборудование необходимо почистить используйте мягкую, влажную, неволокнистую ткань. Использование спрея, растворителей, абразивных материалов, или других подобных предметов, которые могут повредить весоизмерительный терминал, запрещено.
- Не допускается выпадение конденсата (влаги) внутри весоизмерительного терминала, которое может быть вызвано резким перепадом температур, в связи с этим при перемещении терминала из холодной среды в помещение (кабину транспортного средства и т.п.) перед подключением и использованием необходимо выдержать 2 часа.

4. Технические характеристики.

Диапазон взвешивания: 0 – 99999 кг

Предельное рабочее давление в гидравлической системе: 35 МПа

Дискретность взвешивания: 1 кг.

Точность в статическом режиме: от +/- 0,25 % до +/-10%*

Диапазон рабочих температур датчика: -20 / +40 °C Диапазон рабочих температур терминала: 0 / +40° Напряжение питания: 12/24 В постоянного тока

Класс защиты датчика: ІР 68

Дисплей: LCD


Видимость дисплея: <1м


* На точность измерения одновременно влияют комплекс факторов таких как: как была проведена настройка Системы, положение грузоподъемника, положение грузовых вил, положение груза на вилах (относительно центра тяжести заданного для номинального груза), температура гидравлического масла, плавность и скорость поднятия вил, тип движения (подъем или опускание), время ожидания показаний веса после остановки вил на заданной высоте, техническое состояния гидравлической системы.

5. Установка Системы на погрузчик.

Место установки датчика давления зависит от модели погрузчика, на которую устанавливается Система. Датчик давления должен быть установлен в линию нагнетания масла гидравлической системы гидроцилиндров подъема. Между полостью гидроцилиндра подъема стрелы и датчиком давления не должно быть клапанов блокировки/гидравлических распределителей. Это необходимо для

получения постоянного пропорционального давления масла при неподвижных вилах.






Весоизмерительный терминал устанавливается в кабине погрузчика. Для основы крепления используется металлическая часть рамы кабины погрузчика. Место установки выбирается исходя из конструктивных особенностей кабины погрузчика и удобства работы с весоизмерительным терминалом оператором погрузчика.

6. Описание интерфейса весоизмерительного терминала.





Нужно ввести пароль. Пароль для входа в меню 0101. Цифра, на которой находится курсор, мигает. Чтобы передвигаться слева направо используйте кнопку «+», чтобы менять цифры от 0 до 9 используйте кнопку «-». После ввода пароля нажмите кнопку ВВОД.

Если пароль введен неверно, то интерфейс терминала выдаст ошибку **Sorry, wrong!** (Извините, неправильно).

Нужно ввести правильный пароль 0101, как на картинке выше.

После ввода правильного пароля на экране загорается меню терминала. Кнопкой «-» передвигаться по меню сверху вниз.

Unit Selection (Выбор единицы измерения массы груза).

Calibration (Настройка Системы) взвешивания

Rated Load (Установка номинального груза). Это необходимо для того, чтобы Система оповещала оператора в случае перегрузки погрузчика грузом массы выше номинальной.

Для выбора единицы измерения массы груза выберете курсором строку **Unit Selection** (Единица измерения), она будет на темном фоне, нажмите кнопку ВВОД.





На экране появятся единицы измерения массы груза: Unit Selection: кг/фунты/тонны. Кнопкой «+» передвигайте слева направо курсор по единицам массы Unit Selection: кг/фунты/тонны, выбранная единица измерения будет на темном фоне, затем нажимаете кнопку ВВОД, на экране появится надпись **SET OK!** Это означает, что выбор единицы измерения прошел успешно. Затем нажимаете кнопку ВЫХОД, вернетесь обратно в режим меню. Selection Calibration Rated Load Если еще раз нажмете кнопку ВЫХОД, то вернетесь в основной режим. Running Well 00000kg


7. Настройка Системы взвешивания.

Для того чтобы правильно начать пользоваться Системой взвешивания на погрузчике ее нужно настроить.

Необходимо поместить погрузчик в место, где ровная и твердая площадка, туда, где будет происходить максимальное количество взвешиваний различных грузов.



Прогреть гидравлическую систему 3-4-мя подъемами не нагруженных вил от нуля до максимальной высоты.




Далее ввести пароль и войти в меню, как описано выше. Выбрать режим **Calibration.**

Нажать кнопку ВВОД - переходите в режим настройки Системы взвешивания. Здесь три настройки:

EmptyCal (Пустые вилы).

Known Load (Груз с известной массой).

Load Cal (Нагруженные вилы).



Сначала нужно настроить Систему с пустыми вилами. В момент настройки вилы должны находиться на полу горизонтально. грузоподъемник расположен вертикально. Для грузоподъемник ричтраков ОНЖУН выдвинуть до конца в положение для захвата груза. Настройка с пустыми вилами нужна, потому что вилы, грузовая секция каретка, грузоподъемника имеют свою массу и Системе поэтому нужно задать «ноль» для каждого погрузчика.

Нажмите кнопку ВВОД и перейдете в режим пустых вил. На экране будет указано напряжение 0, 485 В, которое выдает в данные момент датчик давления в гидравлической системе. Может быть другое значение, но в этом же диапазоне, т.к. его значение зависит также от температуры гидравлического масла.

Плавно без ускорения и рывков, с медленной скоростью, без остановок поднимите вилы на высоту 150-200 мм от пола и плавно остановите вилы.





На экране терминала появится новое значение напряжения, которое выдает датчик давления, оно будет больше, чем при опущенных вилах. На картинке 0,701B, у Вас может отличаться, но будет в тех же пределах.

ВАЖНО!

Должно пройти 15 секунд после остановки вил (время ожидания), только после этого, Вы нажимаете кнопку ВВОД и на экране появится надпись **SAVE OK!** Время ожидания нужно для того, чтобы давление в гидравлической системе нормализовалось.

Система запомнила значение напряжения датчика давления с пустыми вилами на высоте 150-200 мм от пола.

Нажмите копку ВЫХОД.

Вы вернетесь в меню настройки. Кнопкой «-» опустите курсор на строку **Known Load**, нажмите кнопку ВВОД.

Для настройки и эксплуатации: Время ожидания (после остановки вил) Вы можете выбрать (а) более короткое, например, 10 секунд, в этом случае, точность измерения будет ниже, или (б) более





продолжительное, например, секунд, в этом случае, точность измерения будет выше. Однако помните, что на точность измерения влияют не только время ожидания, но и другие факторы, указанные Инструкции, поэтому оператору рекомендуется на практике наблюдать, как рекомендации, изложенные инструкции, В другие манипуляции на любые погрузчике, влияют на изменение точности работы Системы и, при необходимости повышения точности, корректировать настройки.

Known Load (Груз с известной массой)


Далее нужно прописать в системе массу известного Macca груза. известного груза для настройки Системы должна быть приближенной наиболее часто к массам грузов, взвешиваемых на погрузчике. номинальной Например. при грузоподъемности погрузчика 2500 кг, желательно, чтобы масса груза была 50% номинальной не менее грузоподъемности. На описанном примере груз массой 1558 кг. На экране пятизначное значение массы груза в кг. В нашем примере 1558 кг, кнопкой «-» устанавливаете первую цифру «0», затем нажимаете кнопку «+» и переходите вправо, выбираете кнопкой «-» нужную цифру, в нашем случае «1», и так далее. Затем нажимаете кнопку ВВОД, появится надпись **SET OK!**





Нажмите кнопку ВЫХОД и Вы перейдете обратно в меню настройки.

Load Cal (Нагруженные вилы)
Выберете кнопкой «-» режим Load
Cal, нажмите кнопку ВВОД, на экране
будет указано напряжение с
опущенными вилами.



Расположите вилы под известным грузом так, чтобы центр тяжести груза совпадал с центром тяжести погрузчика. На рассматриваемом примере это 500мм от спинки вил. Для ричтраков грузоподъемник нужно выдвинуть до конца, в положение для захвата груза.



Поднимите вилы С медленной скоростью на высоту 150-200 мм от пола (точно также, как в случае с пустыми вилами) и остановите вилы плавно. На экране будет напряжение, которое выдает датчик давления в данный момент, чем больше масса груза, тем выше будет напряжение, которое выдает датчик давления. Через 15 секунд, как и в случае с пустыми вилами, нажмите кнопку ВВОД, на экране появится надпись SAWE OK!





Выйдите из режима Load Cal (Нагруженные вилы) кнопкой ВЫХОД, нажав ее два раза. Опустите вилы и груз. На экране должно быть пять нулей, основной режим работы Системы.



8. Условия взвешивания.

- При взвешивании погрузчик должен стоять на ровной и твердой площадке.
- Не допускайте взвешивания в движении погрузчика и взвешивания при воздействии посторонних нагрузок на вилы.
- Взвешивание производится только при подъеме груза, а не при опускании.
- При взвешивании необходимо следить, чтобы груз на вилах не раскачивался, плавно его останавливать.
- При взвешивании необходимо следить за тем, чтобы груз, установленный на вилах, не касался пола или других предметов.
- Внимание. При активной работе необходимо установить и проверить «ноль» при включении и, проверять его не реже, чем 1 раз в 4 часа, а при необходимости — чаще, например, 1 раз в час. Температура масла в процессе эксплуатации меняется в зависимости от интенсивности работы гидравлической системы, чем больше температура масла в гидросистеме отличается от той температуры, при которой была проведена настройка, тем выше погрешность измерения.

9. Взвешивание.

- Произвести захват груза и установить угол наклона грузоподъемника в положение, при котором производилась настройка Системы. То есть, если настройка Системы проводилась с положением грузоподъемника в вертикальном положении, то необходимо установить грузоподъемник также в вертикальное положение. Для ричтраков грузоподъемник нужно выдвинуть до конца, в положение для захвата груза.
- Для взвешивания груза с минимальной погрешностью необходимо, чтобы паллета с грузом находилась максимально близко к каретке.
- Плавно, без ускорения, с медленной скоростью, без остановок поднять и постепенно замедляя без рывков, остановить вилы с грузом на уровне 150-200 мм от пола.
- На экране весоизмерительного терминала будет показана текущее значение массы измеряемого груза. Рекомендуем время ожидания после остановки движения вил погрузчика для оценки массы груза выдерживать такое же время, как время ожидания при вводе значений в режимах **EmptyCal** (Пустые вилы) и **Load Cal** (Нагруженные вилы) в процессе настройки Системы, например 15 сек, или 30 сек.

Возьмите желаемый груз для взвешивания при таких же условиях, как описано выше при настройке Системы (на ровной площадке, мачта вертикально, вилы горизонтально, центр тяжести груза по возможности совпадает с центром тяжести погрузчика).

Например, для измерения к грузу массой 1558кг добавили груз массой 554кг, итого 2112кг.

Поднимите вилы с медленной скоростью на высоту 150-200 мм от пола, через 15 секунд снимите данные о массе груза с экрана терминала.

Терминал через 15 секунд показал общую массу груза 2116кг. Погрешность взвешивания составляет в данном примере 4кг или 0,2%.



10. Установка номинальной грузоподъемности.

Система позволяет оценить и просигнализировать водителю о перегрузке погрузчика путем сравнения массы груза на вилах с номинальной грузоподъемностью погрузчика.

Для этого необходимо ввести в Систему номинальную грузоподъемность, указанную на бирке погрузчика. В рассматриваемом случае она равна 2500кг.

Введите пароль 0101 и зайдите в меню Системы. Опуститесь кнопкой «-» на строку Rated Load (Номинальный груз).

Введите значение номинального груза 2500кг кнопкой «-» выбирая нужную цифру, кнопкой «+» передвигаясь вправо. Нажмите кнопку ВВОД, затем кнопкой ВЫХОД перейдите в основной режим.

При подъеме груза массой свыше 2500кг Система будет Вас оповещать звуковым сигналом и слева будут мигать желтая и красная лампочки, на экране будет надпись Weight Over load (Вес груза превышает номинальный груз).

ВАЖНО!

При резком подъеме груза состояния покоя в гидравлической системе возникает скачок давления, поэтому Система может показывать завышенное значение реальной массы груза. Не поднимайте груз работа резкими скачками, гидравлической системы должна происходить плавно.



Данная инструкция по системе взвешивания составлена ООО «Склад.ру» на основании тестирования систем взвешивания, проведенного на электроштабелере модели MFZ и многоходовом ричтраке модели MQZ. Допускается, что инструкция по системе взвешивания не включает некоторые особенности работы Системы взвешивания или описывает их не совсем точно. Поэтому ООО «Склад.ру» рекомендует эксплуатирующей организации на практике проверить рекомендации, изложенные в инструкции по системе взвешивания и, при необходимости, корректировать настройки и эксплуатацию Системы взвешивания.

ВКЛАДЫШ В ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРОВ (РИЧТРАКОВ) GROS

Дополнительные требования по эксплуатации ВИЛОЧНЫХ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРОВ GROS (в соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утверждённым Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 823).

Для вилочных электроштабелеров (ричтраков) GROS (Banyitong Science & Technology Developing Co., Ltd., Китай): модель MFZ

Примечание 1. Если в Инструкции по эксплуатации вилочного электроштабелера GROS встречается информация, которая противоречит информации в данных Дополнительных требованиях по эксплуатации, необходимо руководствоваться информацией из Дополнительных требований по эксплуатации вилочных электроштабелеров (ричтраков) GROS.

1. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 21 мая 2022 года N 932,

- к эксплуатации и обслуживанию вилочного электроштабелера (ричтрака) допускаются лица:
- не моложе 18 лет;
- прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие действующее медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей самоходных машин (кандидатов в водители самоходных машин) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению самоходными машинами (далее медицинское заключение);
- прошедшие профессиональное обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность и имеющей свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки водителей самоходных машин;
- прошедшие обучение по обслуживанию вилочных автопогрузчиков в специализированном учебном центре;
- изучившие данное руководство по эксплуатации.
- Документ, разрешающий управление самоходной машиной и выдаваемый на руки водителю, называется удостоверением тракториста-машиниста. В нем присутствуют записи о соответствующих категориях техники, особые отметки.

Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) выдается после сдачи в органе Гостехнадзора экзаменов на право управления самоходными машинами.

Внимание!!!

Запрещается управление лицом, не имеющим при себе документа, подтверждающего наличие у него права на управление самоходными машинами (на основании ПП РФ 796 от 12.06.99г.).

К работе на вилочном электроштабелере (ричтраке) не допускаются дети и лица находящиеся под воздействием алкоголя, наркотиков или медикаментов.

2. СВЕДЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВИЛОЧНЫХ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРОВ (РИЧТРАКОВ) GROS MFZ.

1.1.	Изготовитель	I	MiMA	MiMA	MiMA	MiMA
1.2.	Модель		MFZ	MFZ	MFZ	MFZ
	Модель		MFZ18	MFZ20	MFZ25	MFZ30
1.3.	Тип Питания		Батарея	Батарея	Батарея	Батарея
1.4.	Тип управления		Сидя	Сидя	Сидя	Сидя
1.5.	Грузоподъемность	Q(T)	1,6	2	2,5	3
1.6.	Центр нагрузки	С(мм)	600	600	600	600
1.8.	Расстояние от оси передних колес до спинки вил	х(мм)	371	407	442	526
	Расстояние от оси передних колес до торца вил	х1(мм)	184	205	205	205
1.9.	Колесная база	у(мм)	1400	1500	1650	1750
2.0.	Общий вес (включая батарею)	кг	3700	4131	4760	4800
2.1.	Axle loading,fork back, unladen front/rear	кг	2309/1391	2446/1510	2938/1822	2990/1810
2.2.	Axle loading, fork forward, laden front/rear	кг	799/4501	730/5228	1022/6238	889/6911
2.3.	Axle loading,fork back, laden front/rear drive/load side	кг	2042/3258	2198/3781	2832/4428	3043/4757
3.1.	Тип колес		Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан
3.2.	Размер передних шин	ММ	φ300×120 ^[1]	φ343×120 ^[1]	φ343×140	φ343×140
3.3.	Размер ведущего колеса	ММ	φ343×120	φ343×120	φ343×130	φ343×130
3.4.	Количество колес, передних/задних (Х=ведущее колес	:0)	1X / 2	1X / 2	1X / 2	1X / 2
3.5.	Задняя колея колес	b11(мм)	1170 ^[1]	1170 ^[1]	1170	1170
4.1.	Угол наклона мачты вперед/ назад	α/β(°)	2/4	2/4	2/4	2/4
4.6.	Высота кабины	h6(мм)	2200	2200	2200	2200
4.7.	Высота сиденья	h7(мм)	1122	1122	1122	1122
4.9.	Высота выносной опоры	h8(мм)	320	363	363	363
4.10.	Общая длина	11(мм)	2345	2409	2524	2540
4.11.	Длина от центра заднего колеса до вил	12(мм)	1275	1339	1454	1470
4.12	Общая ширина	b1/b2(мм)	1270/1290 ^[1]	1270/1290 ^[1]	1270/1300	1270/1300
4.13.	Размер вил	I/e/s(mm)	1070×100×35	1070×122×40	1070×125×45	1070×125×45
4.14.	Наружная ширина вил	b3(мм)	1020	1020	1020	1020
4.15.	Максимальная ширина вил	b5(мм)	232-728	254-750	250-750	250-750
4.16.	Внутренняя ширина вил	b4(мм)	906	908	908	908
4.17.	Расстояние досягаемости	14(мм)	555	613	652	738
4.18.	Минимальный дорожный просвет под мачтой	т1(мм)	75	75	75	75
4.19.	Ширина прохода с поддоном 1000*1200 (C=500mm)	Ast(mm)	2716	2791	2915	2980
4.20.	Ширина прохода с поддоном 800*1200 (C=600mm)	Ast(MM)	2767	2835	2953	2979
4.21.	Радиус поворота	Wa(мм)	1847	1747	1896	1998
4.22.	Общая длина (без вил)	17(мм)	1796	1918	2068	2168
5.1.	Скорость движения (с грузом/ без груза)	км/ч	14/14	14/14	10/10	10/10
5.2.	Скорость подъема (с грузом/ без груза)	м/с	0.33/0.5[4]	0.3/0.5[4]	0.28/0.34[3]	0.25/0.34[3]
5.3.	Скорость опускания (с грузом/ без груза)	м/с	0.53/0.52	0.53/0.52	0.42/0.42	0.42/0.42

Triplex full free mast		MFZ16S/	MFZ20S:	4600-850	00mm; MF	Z16M: 4	600-9500	mm; MFZ	16H: 460	0-10500m	m; MFZ2	0M/MFZ20	OH: 4600-	-12500mm	1;
Lifting height	h3(mm)	4600	4800	5400	5700	6000	6300	6500	6750	7000	7150	7500	8000	8500	9000
Mast extended height (incl. backrest)	h4(mm) _{注[1]}	5835	6035	6635	6935	7235	7535	7735	7985	8235	8385	8735	9235	9735	10235
Mast closed height	h1(mm)	2253	2320	2520	2620	2720	2820	2887	3070	3153	3203	3319	3486	3653	3920
Free lift height (incl.backrest)	h2(mm)	978	1045	1245	1345	1445	1545	1612	1795	1878	1928	2044	2211	2378	2645
Free lift height (excl.backrest)	h2(mm)	1108	1176	1376	1476	1576	1676	1744	1926	2008	2058	2172	2340	2508	2876
Triplex full f	Triplex full free mast MFZ16M: 4600-9500mm; MFZ16H: 4600-10500mm; MFZ20M/MFZ20H: 4600-12500mm;														
Lifting height	h3(mm)	9500	10000	10500	10800	11000	11500	12000	12500						
Mast extended height (incl. backrest)	h4(mm) _{独[1]}	10735	11235	11735	12035	12235	12735	13235	13735						
Mast closed height	h1(mm)	4086	4253	4420	4520	4586	4753	4920	5086						
Free lift height (incl.backrest)	h2(mm)	2811	2978	3145	3245	3311	3478	3645	3811						
Free lift height (excl.backrest)	h2(mm)	3040	3208	3376	3476	3540	3708	3876	4040						

Note[1]: When lifting, the maximum height of the mast includes the height of load backrest. When the standard load backrest is not included, 378mm needs to be subtracted:

Subtracted,															
Triplex full free mast		MFZ25M/	MFZ30M:	3600-85	00mm;										
Lifting height	h3(mm)	3600	4000	4300	4600	4800	5400	5700	6000	6300	6500	6750	7000	7150	7500
Mast extended height (incl. backrest)	h4(mm) _{(全[2]}	4972	5372	5672	5972	6172	6772	7072	7372	7672	7872	8122	8372	8522	8872
Mast closed height	h1(mm)	2070	2203	2303	2403	2470	2670	2770	2870	2970	3037	3220	3303	3353	3469
Free lift height (incl.backrest)	h2(mm)	658	791	891	991	1058	1258	1358	1458	1558	1625	1808	1891	1941	2057
Free lift height (excl.backrest)	h2(mm)	1168	1302	1402	1502	1568	1768	1868	1968	2068	2135	2218	2402	2452	2570
Triplex full for	ree mast	MFZ25M/	MFZ30M:	3600-85	00mm;										
Lifting height	h3(mm)	8000	8500												
Mast extended height (incl. backrest)	h4(mm) _{淮[1]}	9372	9872												
Mast closed	h1(mm)	3636	3803												
Free lift height (incl.backrest)	h2(mm)	2224	2391												
Free lift height (excl.backrest)	h2(mm)	2736	2902												

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Для выполнения технического обслуживания и ремонта вилочного электроштабелера (ричтрака) обращайтесь только в авторизованные производителем или официальным дистрибьютором сервисные центры. В сети авторизованных сервисных центров имеется персонал, обученный производителем или официальным дистрибьютором, а также запасные части и все инструменты, необходимые для выполнения технического обслуживания и ремонта.

Выполнение технического обслуживания авторизованными сервисными центрами и использование фирменных (оригинальных) запасных частей обеспечивает работоспособность вилочного электроштабелера (ричтрака) и его технические характеристики. Только фирменные (оригинальные) запасные части, поставляемые от производителя вилочного электроштабелера (ричтрака), можно использовать для технического обслуживания и ремонта.

Использование запасных частей других производителей прекращает гарантийные обязательства. В этом случае ответственность за аварии ложится на организацию, эксплуатирующую вилочный электроштабелер (ричтрак), по причине несоответствия запасных частей других производителей предъявляемым производителем вилочного электроштабелера (ричтрака) требованиям надежности.

4. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Капитальный ремонт вилочного электроштабелера (ричтрака) предусматривается проводить не менее чем через 10 000 мото/часов работы, однако, в зависимости от условий работы, срок может колебаться в больших пределах.

При капитальном ремонте производится частичная разборка вилочного электроштабелера (ричтрака) в степени, необходимой для осмотра, дефектации и ремонта составных частей.

При капитальном ремонте выполняются следующие основные работы:

- чистка и мойка;
- наружный осмотр вилочного электроштабелера (ричтрака), во время которого особое внимание обращается на состояние сварных швов, крепление узлов и подтекание жидкостей;
- проверка и опробование в работе узлов машины, сферических подшипников
- в шарнирах, осей, уплотнений;
- демонтаж неисправных узлов и деталей;
- разборка узлов и дефектация деталей;
- замена изношенных узлов и деталей новыми, а по возможности восстановление изношенных деталей;
- заварка трещин, замена негодных крепежных деталей;
- сборка и установка узлов на вилочный электроштабелер (ричтрак).

Произведенный капитальный ремонт должен обеспечивать нормальную эксплуатацию вилочного электроштабелера (ричтрака). Производственный персонал, выполняющий капитальный ремонт, должен иметь специальное образование и опыт ремонта узлов и агрегатов, знать конструкцию вилочного электроштабелера (ричтрака), соблюдать правила техники безопасности.

5. НАЗНАЧЕННЫЕ СРОК СЛУЖБЫ, РЕСУРС ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Назначенный срок службы вилочного электроштабелера (ричтрака) GROS составляет не менее 8 лет (назначенный ресурс эксплуатации не менее 10 000 м/ч), при соблюдении следующих условий:

- односменной работе в один рабочий день не более 5 мото/часов;
- строгом выполнении правил эксплуатации, приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации;
- своевременном прохождении технического обслуживания в авторизованном производителем или официальным дистрибьютором сервисном центре;

- использовании оригинальных комплектующих и запасных частей для ремонта и технического обслуживания.

По истечении назначенных показателей (назначенного ресурса, назначенного срока службы) вилочный электроштабелер (ричтрак) GROS изымается из эксплуатации и принимается решение о направлении его в ремонт, об утилизации, о проверке и об установлении новых назначенных показателей (назначенного ресурса, назначенного срока службы).

6. НАЗНАЧЕННЫЕ СРОКИ и УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

Срок хранения (назначенный) вилочного электроштабелера (ричтрака) GROS составляет до 2-х лет в состоянии консервации при соблюдении следующих условий:

- хранении вилочного электроштабелера (ричтрака) в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от $+10^{\circ}$ до $+25^{\circ}$ С,
- выполнении всех необходимых для консервации процедур, применимых к вилочным электроштабелерам (ричтракам),
- -очистка от грязи, солей и полная мойка, смазка, защита от влаги и т.д.),
- покрытии предохранительной смазкой неокрашенных поверхностей,
- покрытии предохранительной смазкой открытых шарниров, резьбовых соединений и посадочных поверхностей,
- защите элементов гидросистемы от попадания во внутренние полости пыли и влаги специальными пробками-заглушками,
- штоки гидроцилиндров втягиваются до отказа. Выступающие части штоков покрываются предохранительной смазкой.

По истечении назначенного срока хранения вилочного электроштабелера (ричтрака) GROS принимается решение о его проверке и об установлении новых назначенных показателей (назначенного срока хранения).

Хранение аккумуляторной батареи:

- аккумуляторная батарея должна быть отключена от электросистемы вилочного электроштабелера (ричтрака) (сначала отключается минус, потом плюс).
- аккумуляторная батарея должна быть снята с вилочного электроштабелера (ричтрака),
- аккумуляторная батарея должна храниться в помещении, где поддерживается комнатная температура (в пределах 18-24 градусов Цельсия).

Краткосрочное хранение аккумуляторной батареи (несколько месяцев)

При краткосрочном хранении необходимо выполнять следующие действия:

- аккумуляторная батарея подзаряжается один раз в месяц на протяжении 8--10 часов током, составляющим 10% от номинальной емкости батареи.
- при зарядке ток регулируется вручную, так как разряженный аккумулятор в процессе заряда потребляет больше энергии.

- необходимо периодически доливать дистиллированную воду, если электролит в банках АКБ не покрывает пластины.

Долгосрочное хранение аккумуляторной батареи (несколько лет)

При долгосрочном хранении необходимо выполнить следующие действия:

- зарядить аккумулятор на 100%;
- слить электролит из банок;
- промыть внутреннюю часть корпуса дистиллированной водой;
- залить раствор борной кислоты (5%).

Для восстановления аккумуляторной батареи после долгосрочного хранения в законсервированном состоянии, борная кислота сливается, аккумуляторная батарея промывается дистиллированной водой, заполняется электролитом и заряжается.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

ВНИМАНИЕ!!! При достижении предельного состояния вилочный электроштабелер (ричтрак) должен быть выведен из эксплуатации, направлен в средний или капитальный ремонт, списан или утилизирован.

Предельным состоянием автопогрузчика считают:

- деформацию или повреждение рамы вилочного электроштабелера (ричтрака), рамы грузоподъемника, не устранимые в эксплуатирующих организациях;
- отказ силового агрегата (двигателя) или коробки передач;
- отказ одной или нескольких составных частей (ведущего моста, управляемого моста, гидроцилиндра, гидрораспределителя) восстановление или замена которых на месте эксплуатации не предусмотрена (должна выполняться в специализированной сервисной организации);
- механический износ ответственных деталей и узлов (оси, втулки, пружины, болты, гидроцилиндры, гидрораспределитель);
- снижение физических или химических (коррозия) свойств материалов до предельно допустимого уровня;
- превышение установленного уровня текущих (суммарных) затрат на техническое обслуживание и ремонты или другие признаки, определяющие экономическую нецелесообразность дальнейшей эксплуатации.

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВИЛОЧНОМ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРЕ (ричтраке).

- ПРОВЕРЯЙТЕ вилочный электроштабелер (ричтрак) перед работой каждый день. Обо всех неисправностях сообщайте ответственным лицам. Не пользуйтесь вилочным электроштабелером (ричтраком), который не соответствует требованиям безопасности.
- НЕМЕДЛЕННО сообщайте руководству о всех несчастных случаях и других происшествиях, чтобы их можно было сразу же расследовать.
- НЕ РАЗРЕШАЙТЕ перевозить пассажиров на любых вилочных электроштабелерах (ричтраках).
- ПЕРЕД НАЧАЛОМ работы убедитесь, что стопоры батарей зафиксированы на месте.

- ПРОВЕРЬТЕ ограничения грузоподъемности вилочного электроштабелера (ричтрака) и соблюдайте их.
- ЕСЛИ СУЩЕСТВУЕТ опасность, что другое транспортное средство или другие работники могут не видеть движения вилочного электроштабелера (ричтрака), подайте звуковой сигнал перед началом движения.
- РАСПОЛАГАЙТЕ вилы вилочного электроштабелера (ричтрака) как можно дальше под грузом. Переезжайте с грузом, прижатым к задним упорам, с вертикальной рамой, наклоненной назад. Убедитесь, что расстояние между клыками вил выбрано правильно, чтобы обеспечить поддержку груза.
- НЕ ПЕРЕВОЗИТЕ грузы, которые плохо сложены или некачественно пакетированы.
- ПЕРЕВОЗИТЕ груз как можно ниже над землей.
- ВЫБИРАЙТЕ скорость движения в соответствии с характером поверхности, груза и условиями рабочего места.
- ПЕРЕДВИГАЙТЕСЬ задним ходом, если груз блокирует видимость впереди.
- НЕ ПЕРЕДВИГАЙТЕСЬ, выставив руки, голову или ноги за пределы габаритных размеров погрузчика. Проверьте размеры рабочих проходов.
- ПОСТОЯННО контролируйте возможные препятствия над головой, особенно во время установки или съема грузов наверху.
- НЕ ТРОГАЙТЕСЬ и не останавливайтесь рывком, и не делайте резких поворотов, особенно во время перемещения и складирования грузов.
- СОБЛЮДАЙТЕ дистанцию трех машин между вилочными электроштабелерами (ричтраками) (от конца вил до погрузчика впереди).

ПОДАЙТЕ звуковой сигнал и снизьте скорость при приближении к пешеходам, дверям, пересечениям проходов, эстакад или к другим погрузчикам.

- СЛЕДИТЕ за пешеходами. Не подъезжайте вплотную к людям, стоящим перед эстакадой или другим неподвижным объектом.
- СНИЗЬТЕ скорость, если поле зрения ограничено дверями, углами или подъемами. Держитесь правой стороны, если заводские условия или расположение площадки не требуют изменения этого правила.
- НЕ ОБГОНЯЙТЕ другой погрузчик, едущий в ту же сторону, на перекрестках, в местах с ограниченной видимостью и в других опасных местах.
- НЕ ПЕРЕЕЗЖАЙТЕ через упавшие предметы.
- ПОСТОЯННО знайте положение колес вилочного электроштабелера (ричтрака) по отношению к краям погрузочных эстакад, к грузовикам, грузовым тележкам и грузовым платформам. Соблюдайте осторожность при движении назад.
- НЕ БЕРИТЕСЬ за рулевое колесо, если Ваши руки или перчатки покрыты смазкой или соскальзывают.
- ОБОЗНАЧЬТЕ рабочие зоны и проезды желтыми линиями.
- УСТАНОВИТЕ зеркала и/или сигналы остановки возле опасных дверей, проходов и рабочих мест. СЛЕДИТЕ за зеркалами, установленными на углах. Будьте всегда готовы остановиться. Подавайте звуковые сигналы.

- ПАРКУЙТЕ вилочный электроштабелер (ричтрак) с рычагами управления в нейтральном положении, на тормозе и с вилами в нижнем положении при выключенном двигателе.
- НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ никому стоять, проходить или работать под поднятыми вилами вилочного электроштабелера (ричтрака).
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ для подъема людей только проверенную и одобренную платформу для людей, которая надежно прикреплена к вилам вилочного электроштабелера (ричтрака).
- НИКОГДА не поднимайте людей на вилах вилочного электроштабелера (ричтрака).

9. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ

При возникновении неисправностей вилочного электроштабелера (ричтрака) (отказ тормоза, рулевого управления и т.п., посторонние шум или стук в работе вилочного электроштабелера (ричтрака) необходимо прекратить работу и поставить в известность работника, ответственного за безопасное производство работ, или механика, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили.

При возникновении пожара или загорании водитель должен:

- -немедленно сообщить о пожаре в пожарную службу;
- -принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;
- -приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения; -немедленно сообщить о пожаре руководителю.

Оказать необходимую первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшему на производстве, освободив его от действий травмирующего фактора (электротоков, механизмов).

При получении травмы немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.

10. УКАЗАНИЯ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Вывод вилочного электроштабелера (ричтрака) из эксплуатации и прекращение его применения происходит в силу повреждений, поломок, морального износа и прочих причин, препятствующих его дальнейшему использованию.

Вилочный электроштабелер (ричтрак) может выводиться из эксплуатации как временно (например, для проведения ремонтных мероприятий), так и на утилизацию.

В разных организациях вывод вилочного электроштабелера (ричтрака) из эксплуатации может производиться по-разному. Тем не менее, существует некоторый общий порядок действий, который рекомендуется соблюдать всем компаниям. Для начала отдельным приказом директора фирмы следует создать комиссию. В ее состав требуется включить работников предприятия из разных отделов, в том числе технического специалиста, бухгалтера и юриста. В рамках исполнения поставленных задач, комиссия осматривает

вилочный электроштабелер (ричтрак), проверяет его состояние, а затем формирует Акт, в котором указывает его характеристики, а также причины, по которым вилочный электроштабелер (ричтрак) подлежит выводу из эксплуатации. На основе результатов деятельности комиссии, директор предприятия пишет еще один приказ и после этого проводится вся необходимая процедура по завершению работы вилочного электроштабелера (ричтрака).

Форма Акта вывода из эксплуатации законодательно не установлена, Акт можно составить в свободной форме, исходя из особенностей организации (за исключением тех случаев, когда форма Акта утверждена в учетной политике предприятия).

Выведенный из эксплуатации вилочный электроштабелер (ричтрак) подлежит утилизации, которая проводится в следующей последовательности:

- полностью слить масло из двигателя;
- слить горюче-смазочные материалы из гидросистемы, картеров, корпусов, редукторов и сдать в пункты приема отработанных горюче-смазочных материалов;
- разобрать машину по узлам;
- произвести разборку узлов по деталям;
- отсортировать детали по группам: черный металл, цветной металл, резинотехнические изделия, изделия из пластмасс, электротехнические изделия;
- произвести дефектовку деталей;
- годные передать на склад, изношенные отправить на специализированные перерабатывающие предприятия.

Основные составные части, которые могут быть пригодны для дальнейшего использования на момент утилизации можно использовать для технологическо-ремонтных нужд предприятия: двигатель, коробка передач, мосты, гидроцилиндры, распределители и т.п.

По техническому состоянию составных частей на момент утилизации, решение об их дальнейшем использовании принимаются комиссией и оформляются актом.

ВНИМАНИЕ! Сжигание масел, пластмасс, материалов из резины в устройствах, не предназначенных для этого, ведет к загрязнению окружающей среды и нарушает действующие инструкции.

11. МЕСТО ХРАНЕНИЯ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство по эксплуатации вилочного электроштабелера (ричтрака) и вкладыш в РЭ хранятся в выдвижном кармане за сиденьем водителя.

12. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ фирмы изготовителя Banyitong Science & Technology Developing Co., Ltd, Китай в России.

000 «Склад.ру» является дистрибьютором официального представителя изготовителя вилочных электроштабелеров (ричтраков) GROS, фирмы Banyitong Science & Technology Developing Co., Ltd, Китай.

000 «Склад.ру» ответственно за продажи, сервисное обслуживание и поставку запасных частей для оборудования произведенного фирмой Banyitong Science & Technology Developing Co., Ltd, Китай

Местонахождение ООО «Склад.ру»: 143005, Московская обл.,

г.Одинцово, ул. Баковская, д.16.

Телефоны: 8 800 250-83-33

8 (495) 221-83-33

Изготовитель: BANYITONG SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPING CO., LTD., Китай